



位置図



降雨状況



雨量観測値



平成23年7月新潟・福島豪雨による被害状況

【鹿熊川】

平成23年7月福島豪雨により、鹿熊川上流部では越水による氾濫被害が発生した。この洪水により農地の浸水・土砂堆積など、大きな被害を受けた。



中浦川合流部出水状況



新屋橋付近の出水・被災状況



河川等災害関連事業により鹿熊川の屈曲部対策および越水個所対策として、河川法線の是正、河道拡幅、護岸の築造、堤防嵩上げ等を実施

鹿熊川災害関連事業事業 L = 3,300m

屈曲部対策・越水対策（河川法線是正、河道拡幅、護岸の築造、堤防嵩上げ）



屈曲部対策（屈曲部是正、河道拡幅）

越水対策（堤防嵩上げ、天端保護工）

