

連絡先	自動車局審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42354
	アドレス: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 24 年 2 月 24 日

リコール届出番号	外-1819	リコール開始日	平成 24 年 2 月 24 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 ボルティガ ミルコ	製作国 : イタリア 製作者名: DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先: ドゥカティジャパン株式会社 アフターセールス部 03-3794-5003	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (フューエルライン)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	樹脂製フューエルラインにおいて、当該部品製造時の材料の乾燥が不十分なため、水分によって成型を阻害された部分がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該部分から燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フューエルラインを良品と交換し、新品のクリップを用いて締結する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	イタリア本社からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者: ダイレクトメール等にて通知する。 自動車分解整備事業者: 使用者を把握しているので周知のための措置は特にとらない。 改善実施済車: フレームヘッド左側に 外-1819 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	ZDMB103AABB	HYPERMOTARD 1100 EVO	ZDMB103AABB024590 平成 23 年 11 月 9 日	1 台	
	ZDMB104AABB	HYPERMOTARD 1100 EVO SP	ZDMB104AABB025136 平成 24 年 1 月 6 日	1 台	
	ZDMM500AABB	MONSTER 696	ZDMM500AABB053501~ZDMM500AABB054152 平成 23 年 11 月 16 日~平成 23 年 12 月 5 日	6 台	
	ZDMM506ABBB	MONSTER 796 ABS	ZDMM506ABBB052175~ZDMM506ABBB055158 平成 23 年 10 月 26 日~平成 24 年 1 月 6 日	27 台	
	ZDMM511JABB	MONSTER 1100 EVO	ZDMM511JABB052258~ZDMM511JABB055143 平成 23 年 10 月 26 日~平成 24 年 1 月 6 日	82 台	
	(計 5 型式)	(計 5 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 23 年 10 月 26 日~平成 24 年 1 月 6 日	(計 117 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。