



平成23年9月台風12号及び豪雨気象概況

【田辺龍神線】


位置図



降雨状況



雨量観測値



雨量観測所「清川」の降水量 (H23. 08. 30～09. 06)

9月1日から5日にかけて、累計雨量で723mm、
時間最大雨量は67mmを記録した。

平成23年9月台風12号による被害状況

【田辺龍神線】

平成23年9月台風12号により、みなべ町清川地内の斜面崩壊が発生し、緊急輸送道路である田辺龍神線が全面通行止めとなった。



河川等災害関連事業の概要

【田辺龍神線】

道路災害関連事業により、被災箇所を回避する橋梁を整備するとともに、復旧効果の高い線形での復旧を図る。

