

連絡先:自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年3月14日

リコール届出番号	2909	リコール開始日	平成24年3月14日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 野路 國夫		問合せ先:品質保証本部 TEL:03-5561-2686
不適合の部位(部品名)	変速装置(シフトケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	手動変速機において、組立工程でシフトケーブルを折り曲げて組み付けたものがある。そのため、そのまま使用を続けると、シフトケーブルが折損してシフト操作が出来なくなり、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クランプとブラケットを対策品に交換し、新たにクランプを追加するとともに、シフトケーブルを新品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。(構内作業専用車)		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているので周知のための措置は特にとらない。 ・改善実施済車:ステッカ(No.2909)をダッシュボード前面右上方に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
小松	SM220	FG10,FG14 FG15,FG18	M220-665808～M220-668112 平成20年2月28日～平成20年7月23日	11	
コマツ	EBT-SM221	FG09,FG15 FG18	M221-668589～M221-674133 平成20年8月4日～平成23年5月23日	227	
コマツ	EBT-SM221K	FG09,FG15 FG18	M221-200080～M221-201121 平成23年6月15日～平成23年12月12日	37	
小松	M224	—	M224-650004～M224-668132 平成16年10月16日～平成20年7月24日	1019	
小松	SM225	—	M225-700012～M225-743921 平成16年10月16日～平成20年7月31日	400	
コマツ	EBT-SM225	FG20,FG25	M225-739974～M225-754401 平成20年5月6日～平成23年5月25日	81	
コマツ	EBT-SM225K	FG20,FG25	M225-309292～M225-313180 平成23年6月17日～平成23年11月22日	20	
小松	SM226	FG30	M226-726234～M226-739168 平成19年4月26日～平成20年4月2日	2	
コマツ	EBT-SM226	FG30	M226-748628～M226-754218 平成20年12月18日～平成23年4月29日	8	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	EBT-SM226K	FG30	M226-312531 平成 23 年 10 月 20 日	1	
小松	M225	—	M225-703080 平成 17 年 4 月 22 日	1	
コマツ	EBT-M225	FG20	M225-751163 平成 22 年 1 月 12 日	1	
小松	M226	—	M226-706131～M226-721961 平成 17 年 8 月 22 日～平成 18 年 12 月 20 日	2	
小松	SA-M222	—	M222-650009～M222-667922 平成 16 年 10 月 16 日～平成 20 年 7 月 10 日	105	
小松	SA-SM223	FD10,FD15	M223-665630～M223-666636 平成 20 年 2 月 18 日～平成 20 年 4 月 17 日	2	
コマツ	EDM-SM223	FD10,FD15 FD18	M223-666702～M223-674155 平成 20 年 4 月 25 日～平成 23 年 5 月 24 日	90	
コマツ	EDM-SM223K	FD10,FD15 FD18	M223-200160～M223-201071 平成 23 年 6 月 27 日～平成 23 年 12 月 06 日	18	
小松	SB-SM228	—	M228-700005～M228-750629 平成 16 年 10 月 15 日～平成 21 年 8 月 28 日	523	
コマツ	EDM-SM228	FD20,FD25	M228-301010～M228-308653 平成 22 年 1 月 7 日～平成 23 年 5 月 19 日	103	
コマツ	EDM-SM228K	FD20,FD25	M228-308886～M228-313598 平成 23 年 5 月 31 日～平成 23 年 12 月 13 日	65	
小松	SB-SM229	—	M229-700007～M229-749427 平成 16 年 10 月 15 日～平成 21 年 3 月 25 日	86	
コマツ	EDM-SM229	FD30	M229-300525～M229-308844 平成 21 年 11 月 10 日～平成 23 年 5 月 30 日	25	
コマツ	EDM-SM229K	FD30	M229-310954～M229-313287 平成 23 年 8 月 12 日～平成 23 年 11 月 25 日	22	
小松	SB-M228	—	M228-700072～M228-748947 平成 17 年 1 月 14 日～平成 21 年 1 月 20 日	18	
コマツ	EDM-M228	FD20	M228-300641 平成 21 年 11 月 24 日	1	
小松	SB-M229	—	M229-705085～M229-748933 平成 17 年 7 月 1 日～平成 21 年 1 月 19 日	10	
コマツ	EDM-M229	FD30	M229-302237～M229-308334 平成 22 年 4 月 7 日～平成 23 年 4 月 28 日	2	
小松	SB-M230	—	M230-703127～M230-727125 平成 17 年 4 月 25 日～平成 19 年 5 月 28 日	5	
小松	SB-M231	—	M231-709372～M231-747106 平成 17 年 11 月 18 日～平成 20 年 10 月 14 日	29	
	(計 29 型式)	(計 14 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 16 年 10 月 15 日～平成 23 年 12 月 13 日	(計 2914 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。