

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年4月17日

リコール届出番号	2926	リコール開始日	平成24年4月18日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫		問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位(部品名)	①排気管、②速度計(車速センサ)、③動力伝達装置(トルクコンバータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>①路線バスの排気システムにおいて、振動吸収構造が不適切なため、特定のエンジン回転数で共振し、排気管及び排気管ブラケット等に大きな力が加わることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、排気管及び排気管ブラケット等に亀裂が生じ、最悪の場合、排出ガスが漏れ、騒音が増大するおそれがある。</p> <p>②路線バスの自動変速機搭載車において、車速センサの構造が不適切なため、車両振動等により当該センサ内の配線が断線し、速度計が作動しなくなるおそれがある。</p> <p>③路線バスの自動変速機において、トルクコンバータカバーの平面度が不適切なため、ロックアップクラッチのバックギングプレート取付けボルトが折損するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、折損したボルトがトルクコンバータカバーとタービンとの間に挟まり、最悪の場合、トルクコンバータがロックアップした状態となり、エンストして走行できなくなるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>①全車両、排気管に振動吸収ダンパを取付け、排気管及び排気管ブラケットを対策品に交換し、クランプを新品に交換するとともに、クランプにスペーサを追加する。また、クランプブラケットを点検し、亀裂が生じているものは新品に交換する。</p> <p>②全車両、車速センサを対策品に交換する。</p> <p>③全車両、自動変速機及びトルクコンバータの製造番号を確認し、対象となるものはトルクコンバータを良品に交換する。</p>		
不具合件数	①63件②15件③0件	事故の有無	①、②、③共になし
発見の動機	①、②共に市場からの情報による。③他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.2926のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PJ-KV234L1	日野 ブルーリボンⅡ	KV234L1-7000228~KV234L1-7000561 平成17年12月2日~平成19年5月30日	83	② 50 ②+③ 33
	PJ-KV234N1 PJ-KV234N1改		KV234N1-7000024~KV234N1-7000545 平成17年10月27日~平成19年8月20日	244	② 238 ②+③ 6
	PJ-KV234Q1 PJ-KV234Q1改		KV234Q1-7000055~KV234Q1-7000201 平成18年3月17日~平成19年7月31日	14	② 14

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	PDG-KV234L2 PDG-KV234L2改 PKG-KV234L2	日野 ブルーリボンⅡ	KV234L2-7000001～KV234L2-7000531 平成19年 6月27日～平成22年 7月30日	529	① 472 ①+② 56 ①+②+③ 1
	PDG-KV234N2 PDG-KV234N2改 PKG-KV234N2 PKG-KV234N2改		KV234N2-7000001～KV234N2-7000663 平成19年 8月24日～平成22年 7月30日	653	① 461 ①+② 189 ①+②+③ 3
	PDG-KV234Q2 PDG-KV234Q2改 PKG-KV234Q2 PKG-KV234Q2改		KV234Q2-7000001～KV234Q2-7000226 平成19年 8月 9日～平成22年 7月21日	226	① 206 ①+② 20
	PDG-KR234J2 PDG-KR234J2改	日野 レインボーⅡ	KR234J2-7000001～KR234J2-7000974 平成19年 8月24日～平成23年 8月24日	970	① 970
	(計 18 型式)	(計 2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年10月27日～平成23年 8月24日	(計 2,719 台)	① 2,378 ② 610 ③ 43

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。