

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年6月14日

リコール届出番号	2952	リコール開始日	平成24年6月30日
届出者の氏名又は名称	株式会社 日本除雪機製作所 代表取締役 中西 康博		問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136
不具合の部位（部品名）	操縦装置（フィルタ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪車の作業・操縦用油圧回路に設置しているフィルタのカバー取付ボルトの強度が不足しているため、そのままの状態を使用を続けると、当該ボルトが折損し、作動油が漏れていることにより車両のステアリング操作ができなくなり、最悪の場合、飛散した作動油が排気装置の高温部に触れて火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、作業・操縦用フィルタを対策品に交換する。		
不具合件数	7 件	事故の有無	火災（1件）
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : 直接又はダイレクトメールにより通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者 : 全使用者を把握しているため、周知の措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、後面ガラス左下隅に、No. 2952のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	JDS-R03C	HTR265	R03C-0022～R03C-0187 平成18年9月12日～平成24年1月10日	165	
ニッセキ	JDS-R03C	HTR305	R03C-2001～R03C-2077 平成18年10月3日～平成24年2月15日	77	
ニッセキ	JDS-R06C	HTR406	R06C-0007～R06C-0048 平成18年11月12日～平成24年1月12日	42	
ニッセキ	R16B	HTR300M	R16B-0001～R16B-0005 平成19年8月25日～平成20年9月8日	5	
ニッセキ	JDS-R16C	HTR300M	R16C-0001～R16C-0005 平成21年7月20日～平成23年7月27日	5	
	（計4型式）	（計4車種）	（製作期間の全体の範囲） 平成18年9月12日～平成24年2月15日	（計294台）	

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。