

長野県北部を震源とする地震について(第2報)

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省 平成23年3月11日 14:46 非常体制(東日本大震災より継続)

関東地方整備局	7月10日	12:49	警戒体制	北陸信越運輸局	7月10日	12:49	警戒体制
	7月10日	14:15	体制解除		<u>7月10日</u>	<u>18:55</u>	<u>注意体制</u>
北陸地方整備局	7月10日	12:49	警戒体制		<u>7月11日</u>	<u>10:00</u>	<u>体制解除</u>
	<u>7月10日</u>	<u>17:00</u>	<u>注意体制</u>				
	<u>7月11日</u>	<u>13:30</u>	<u>体制解除</u>				

2. 地震の概要

- 発生日時 平成24年7月10日 12時49分頃
- 震源地 長野県北部(北緯36.8度、東経138.4度)
- 震源の深さは約20km、地震の規模(マグニチュード)は5.0と推定
- 各地の震度(震度4以上) * 印は気象庁以外の震度観測点についての情報です

震度5弱	長野県	中野市豊津 *	木島平村往郷 *	
震度4	長野県	長野市戸隠 *	長野市豊野町豊野 *	中野市三好町 *
		飯山市飯山福寿町 *	山ノ内町消防署 *	
		信濃町柏原東裏 *	飯綱町牟礼 *	飯綱町芋川 *
	新潟県	上越市清里区荒牧 *	妙高市関川 *	

- 津波情報
この地震による津波の心配はありません。

3. 国土交通省の対応

- 国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める

4. 人的被害

- ・人的被害の情報なし

5. 所管施設等の状況

- 河川 (7月11日15:00時点)
・被害なし

- 管理ダム
・点検対象ダムなし

- 土砂災害 (7月11日15:00現在)
 - 土砂災害警戒情報の発表状況
発表なし
 - 土砂災害に関わる避難勧告等の状況
避難勧告等なし

●土砂災害危険箇所

点検対象箇所なし

●土砂災害発生状況

現時点で被害の情報無し

○道路（7月11日15:00時点）

●高速

対象区間なし

●直轄

長野国道（R18）：異常なし

高田河川国道（R18）：異常なし

●県管理

新潟県：異常なし

長野県：異常なし

○鉄道（7月11日15:00時点）

・被害なし

○空港（7月11日15:00時点）

・被害なし

○海事（7月11日15:00時点）

・被害なし

○港湾（7月11日15:00時点）

・被害情報なし

○物流関係（7月11日15:00現在）

・営業倉庫に関する被害情報なし。

6. その他

これまでのところ、被害情報なし。

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 神林 代 表： 03-5253-8111 内線35822 直 通： 03-5253-8461
--