

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年1月30日

リコール届出番号	外-1900	リコール開始日	平成25年1月31日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 製作国：アメリカ合衆国 取締役社長 豊田 章男 製作者名：NEW UNITED MOTOR MANUFACTURING, INC. 問い合わせ先：トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコントロールユニットにおいて、電気ノイズに対する耐力が不足したものがある。そのため、車両の電装部品から発生するノイズにより、使用過程で当該ユニット内のICチップが損傷し、最悪の場合、走行中にエアバッグが展開するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグコントロールユニットにノイズフィルタを追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.1900のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
NUMMI	UA-ZZE136	ヴォルツ	ZZE136-0002028～ZZE136-0007568 平成14年 5月20日～平成16年 2月 5日	3,303	
	TA-ZZE137		ZZE137-0002026～ZZE137-0003848 平成14年 5月16日～平成16年 3月 2日	1,125	
	UA-ZZE138		ZZE138-0002014～ZZE138-0004733 平成14年 5月14日～平成16年 2月27日	1,673	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年 5月14日～平成16年 3月 2日	(計6,101台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。