

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年3月28日

リコール届出番号	3132	リコール開始日	平成25年3月29日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	乗降口（グライドスライド扉）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	路線バスのグライドスライド扉において、扉エンジンブラケット製造時の曲げ加工が不適切なものがある。そのため、ブラケット端部に亀裂が発生し、そのままの状態で使用を続けると、ブラケットが破損し、最悪の場合、扉の開閉ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、扉エンジンブラケットを点検し、曲げ加工が不適切なものは補強材を追加する。尚、当該ブラケットに亀裂が生じている場合は修理も行う。		
不具合件数	10 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3132のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PJ-LV234L1	「エルガ」	LV234L1-7000003～LV234L1-7001279 平成16年11月29日～平成19年8月21日	723	
	PDG-LV234L2 PKG-LV234L2		LV234L2-7000024～LV234L2-7001131 平成19年4月16日～平成22年8月4日	774	
	PJ-LV234N1		LV234N1-7000001～LV234N1-7000650 平成16年12月24日～平成19年8月3日	277	
	PDG-LV234N2 PKG-LV234N2		LV234N2-7000001～LV234N2-7000749 平成19年3月14日～平成22年7月26日	364	
	KL-LV280L1		LV280L1-3000004～LV280L1-3000854 平成12年6月29日～平成16年5月26日	422	
			LV280L1-7000001～LV280L1-7000329 平成16年6月14日～平成17年8月5日	169	
	KL-LV280N1		LV280N1-3000014～LV280N1-3000420 平成12年7月28日～平成16年5月11日	72	
			LV280N1-7000001～LV280N1-7000193 平成16年6月18日～平成17年7月20日	66	
	KL-LV280Q1		LV280Q1-3000023～LV280Q1-3000026 平成13年3月14日～平成13年3月14日	4	
	KL-LV834L1		LV834L1-3000001～LV834L1-3000213 平成12年6月29日～平成16年4月16日	195	
LV834L1-7000001～LV834L1-7000024 平成16年8月26日～平成17年3月17日		24			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	KL-LV834N1	「エルガ」	LV834N1-3000002～LV834N1-3000062 平成12年8月30日～平成16年2月25日	41	
			LV834N1-7000001～LV834N1-7000004 平成16年6月14日～平成16年6月14日	4	
	KK-LR233J1	「エルガミオ」 「ガーラミオ」	LR233J1-3000005～LR233J1-3000470 平成11年9月17日～平成15年9月26日	33	
日野	KL-KV280L1	「日野ブルーリボンII」	KV280L1-7000001～KV280L1-7000041 平成16年7月26日～平成17年5月31日	41	
	KL-KV280N1		KV280N1-7000001～KV280N1-7000004 平成16年7月20日～平成16年10月22日	4	
	(計14型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年9月17日～平成22年8月4日	(計3,213台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。