

## 臨港交通施設のトンネル関係の緊急点検結果

### 【総括】

所有者	トンネル数	点検対象	点検完了	うち不具合	対応済み(応急含む)	対応中
国	5	5	5	3	3	0
港湾管理者(地方公共団体)	29	29	29	15	11	4
計	34	34	34	18	14	4

### 【内訳】

所有者	トンネル内天井板の緊急点検 (H24.12.3～)				トンネル内附属物(重量構造物) (H24.12.7～)				トンネル内附属物(重量構造物以外) (H24.12.7～)				
	点検対象	点検完了	うち 不具合	対応済み (応急含む)	点検対象	点検完了	うち 不具合	対応済み (応急含む)	点検対象	点検完了	うち 不具合	対応済み (応急含む)	対応中
国	1	1	1	1	3	3	0	0	5	5	3	3	0
港湾管理者 (地方公共団体)	1	1	0	0	5	5	0	0	29	29	15	11	4
計	2	2	1	1	8	8	0	0	34	34	18	14	4

※ H25.5.31時点で国に報告があったもの

※※ 本内訳表は各施設における天井板、附属物毎の点検結果を施設数で表示したもの

※※※ 応急対応が終了していない施設における不具合箇所のうち、安全上早急な対応が必要なものについては既に実施済み