

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年6月13日

リコール届出番号	3173	リコール開始日	平成25年6月14日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 伊東 孝紳		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（ドライブプーリシャフト）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	一次減速機構付無段変速機の油圧制御プログラムが不適切なため、変速レバーを前進又は後退位置へ操作後、すばやいアクセル操作を行うと、無段変速機のドライブプーリシャフトに高い負荷が加わることがある。そのため、その状態を繰り返すとシャフトが折損し走行不能となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、車載のサービス診断記録装置を確認し、ドライブプーリシャフトへの負荷状態が基準値以内の場合は、油圧制御プログラムを対策プログラムに書き換える。基準値以外の場合は、無段変速機を新品と交換するとともに、油圧制御プログラムを対策プログラムに書き換える。			
不具合件数	3件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3173のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-JF1	「N BOX」 「N BOX Custom」 「N BOX +」 「N BOX + Custom」	JF1-1000012～JF1-1165766 平成23年12月2日～平成25年1月8日	165,585	
			JF1-1200002～JF1-1238609 平成24年12月24日～平成25年4月22日	38,608	
			JF1-2000005～JF1-2019060 平成23年12月12日～平成24年12月28日	19,054	
			JF1-2100002～JF1-2109042 平成24年12月25日～平成25年4月18日	9,040	
			JF1-3000006～JF1-3013141 平成24年6月26日～平成24年12月28日	13,128	
			JF1-3100002～JF1-3102996 平成24年12月24日～平成25年4月22日	2,995	
			JF1-4000002～JF1-4002828 平成24年6月27日～平成24年12月21日	2,826	
			JF1-4100001～JF1-4101981 平成24年12月24日～平成25年4月19日	1,981	
			JF1-5100001～JF1-5100536 平成25年1月17日～平成25年4月15日	536	
			JF1-6100002～JF1-6100958 平成25年1月17日～平成25年4月17日	957	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考						
ホンダ	DBA-JF1	「N BOX」 「N BOX Custom」 「N BOX +」 「N BOX + Custom」	JF1-8000002～JF1-8000031 平成24年8月25日～平成24年12月18日	30							
			JF1-8100002～JF1-8101440 平成24年8月22日～平成24年12月24日	1,437							
			JF1-8200001～JF1-8200060 平成25年2月14日～平成25年4月9日	60							
			JF1-8300001～JF1-8302125 平成24年12月24日～平成25年4月18日	2,125							
	DBA-JF2			JF2-1000006～JF2-1028233 平成23年12月7日～平成24年12月28日	28,220						
				JF2-1100002～JF2-1106303 平成24年12月25日～平成25年4月17日	6,302						
				JF2-2000004～JF2-2005103 平成24年1月11日～平成24年12月28日	5,100						
				JF2-2100002～JF2-2101945 平成24年12月25日～平成25年4月18日	1,944						
				JF2-3000002～JF2-3002193 平成24年6月26日～平成24年12月21日	2,188						
				JF2-3100001～JF2-3100720 平成24年12月25日～平成25年4月19日	720						
				JF2-4000002～JF2-4001042 平成24年6月27日～平成24年12月24日	1,041						
				JF2-4100001～JF2-4100719 平成24年12月26日～平成25年4月18日	719						
				JF2-8000001～JF2-8000009 平成24年9月24日～平成24年12月24日	9						
				JF2-8100003～JF2-8100462 平成24年8月23日～平成24年12月24日	459						
				JF2-8200001～JF2-8200010 平成25年1月21日～平成25年4月11日	10						
				JF2-8300001～JF2-8300593 平成24年12月24日～平成25年4月17日	593						
				DBA-JG1		「N ONE」	JG1-1000013～JG1-1052317 平成24年10月5日～平成25年5月9日	52,297			
							JG1-2000009～JG1-2018052 平成24年10月18日～平成25年4月19日	18,044			
							DBA-JG2		JG2-1000003～JG2-1006316 平成24年10月24日～平成25年4月18日	6,314	
										JG2-2000005～JG2-2002296 平成24年10月18日～平成25年4月17日	2,292
(計4型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年12月2日～平成25年5月9日	(計384,614台)								

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。