

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 25 年 07 月 04 日

リコール届出番号	外-1941	リコール開始日	平成 25 年 07 月 05 日
届出者の氏名又は名称	ルノー・ジャパン株式会社 代表取締役 大極 司	製作国: フランス 製作者名: ルノー 問い合わせ先: ルノー・コール 電話: 0120-676-365	
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(制御プログラム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オートマチックコントロールユニットの変速を制御するプログラムが不適切なため、極低速時の1速から2速への変速の際に、必要以上にエンジンの出力トルクが抑制され、エンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策されたプログラムに変更する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	無し
発見の動機	ルノー本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者: ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1941 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ルノー	ABA-KWK4M	「カンゲー」	VF1KW0DBA90654605～VF1KW0DBA90656344 平成 21 年 3 月 17 日～平成 21 年 12 月 16 日	622	
			VF1KW0DBAA0656439～VF1KW0DBAA0661412 平成 21 年 12 月 08 日～平成 23 年 01 月 19 日	1112	
			VF1KW0DBAB0661434～VF1KW0DBAB0667904 平成 23 年 01 月 05 日～平成 24 年 01 月 10 日	1276	
			VF1KW0DBAC0667975～VF1KW0DBAC0676554 平成 24 年 01 月 12 日～平成 24 年 12 月 03 日	1468	
	(計 1 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 3 月 17 日～平成 24 年 12 月 03 日	(計 4478 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。