

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 25 年 7 月 9 日

リコール届出番号	外-1951	リコール開始日	平成 25 年 7 月 10 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 アラン・ハリス		製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437
不具合の部位(部品名)	メーターパネル (ソフトウェア)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メーターパネル制御ユニットのソフトウェアが不適切なため、バッテリー電圧が低下している状態でイグニッションオフ又はオンの操作を行うと、メーターパネル表示の作動不良やエンジン始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策品のソフトウェアに書き換える。		
不具合件数	8 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1951 を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	C600S	BMW C600S	WB1013103CZZ45972 ～ WB1013103DZZ51966 平成24年2月28日 ～ 平成25年4月29日	257台	
BMW	C650GT	BMW C650GT	WB1013308CZZ64742 ～ WB1013307DZZ71747 平成24年2月28日 ～ 平成25年4月26日	333台	
	(2型式)	(2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年2月28日 ～ 平成25年4月29日	(計590台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象ではない車両も含まれている場合があります。