

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年12月19日

リコール届出番号	3277	リコール開始日	平成25年12月20日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役社長 木村 典之 〔問い合わせ先：品質統括部〕		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（コントローラ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①動力伝達装置の変速部において、走行制御系コントローラのプログラムが不適切なため、走行中に意図しない変速をし速度が増加又は低下するおそれがある。 ②動力伝達装置の前後進用油圧クラッチにおいて、走行制御系コントローラのプログラムが不適切なため、エンジン始動直後に後進操作を行うと、後進油圧クラッチが伝達する駆動力がブレーキ制動力を上回り停止できないおそれがある。		
改善措置の内容	①、② 全車両、走行制御系コントローラのプログラムを書き換える。		
不具合件数	①3件 ②0件	事故の有無	無し
発見の動機	① 市場からの情報による。 ② 他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：使用者を把握しており、直接電話等で連絡する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO. 3277のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	KDN-T197F	「NTA55FF」	T197F-000004～ T197F-000176 平成25年4月11日～ 平成25年11月25日	109	①25台 ②109台
キセキ	KDN-T196F	「NTA50FF」	T196F-000001～ T196F-000098 平成25年4月8日～ 平成25年11月11日	57	①26台 ②57台
キセキ	EDM-T195F	「NTA45FF」	T195F-000001～ T195F-000131 平成25年4月5日～ 平成25年11月22日	70	①30台 ②70台
キセキ	EDM-T194F	「NTA40FF」	T194F-000001～ T194F-000118 平成25年4月1日～ 平成25年11月21日	53	①18台 ②53台

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	EDM-T193F	「NTA35FF」	T193F-000003～ T193F-000552 平成25年4月8日～ 平成25年11月21日	268	①74台 ②268台
キセキ	EDM-T192F	「NTA31」	T192F-000002～ T192F-000217 平成25年4月9日～ 平成25年11月21日	99	①44台 ②99台
キセキ	EDM-T191F	「NTA28」	T191F-000001～ T191F-000203 平成25年4月5日～ 平成25年11月22日	114	①34台 ②114台
キセキ	EDM-T190F	「NTA25」	T190F-000001～ T190F-000273 平成25年4月1日～ 平成25年11月21日	161	①59台 ②161台
	(計 8 型式)	(計 8 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年4月1日～ 平成25年11月25日	(計931台)	① (計310台) ② (計931台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。