

# 改善箇所説明図



制動装置空気用圧力計  
基準不適合発生箇所



## 基準不適合箇所

制動装置用内圧容器の圧力を表示する圧力計において、使用機器の最低有効作動圧力を目盛に表示していないため保安基準に適合していない。

## 改善措置の内容

全車両、圧力計に最低有効作動圧力表示銘板を追加する。



改善措置後

注：  は、交換部品を示す。

識別： 改善実施済車には、後面ガラス左下隅に、No.3300のステッカーを貼付する。