


改善箇所説明図



販売店オプション部品として設定し販売した寒冷地用前輪ブレーキケーブルを装着した車両において、ケーブルエンドへのインナワイヤ鑄込み位置が不適切なため、坂道などの駐停車時に使用するパーキングレバーの操作を繰り返し行くと、ケーブルエンドが破損し、前輪ブレーキが利かなくなるおそれがある。

改善の内容

前輪用ブレーキケーブルの製造ロット番号を確認し、該当するものは良品と交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：車台番号付近に黄色の識別ラベルを貼付する。