

平成26年3月3日午前12時00分時点

北陸道における高速乗合バスが関係した事故の概要

(発生時刻)

平成26年3月3日(月)午前5時10分頃

(発生場所)

富山県小矢部市 北陸道上り線 小矢部川SA

(概要)

富山県小矢部市の北陸自動車道上り線の小矢部川サービスエリアで、宮城交通(株)の運行する高速乗合バスが止まっていた大型トラック側面に、バスの正面が衝突した。

これにより、バス運転者1名と乗客1名が死亡したほか、乗客及び交代運転手24人が負傷し、病院に搬送された。

(運行経路)

仙台駅 21:45発

山形駅 22:40

金沢駅 6:15

小松駅 6:55

加賀温泉駅 7:20(到着予定)

※途中、4か所(サービスエリア等)で運転手を交代。

(バスの形態)

宮城交通(株)と北陸鉄道(株)との共同運行による高速乗合バス(運転者及び車両は宮城交通(株)のもの。なお、制度改正前のツアーバスではない)。なお、交代運転者は配置されており、小矢部川サービスエリアで運転者の交代を予定していた。

(国土交通省の対応)

1. 3月3日(月) 10:00、情報収集、現場への対応指示等を行うため、国土交通省自動車局に事故対策本部を設置。
2. 同日12:00、太田大臣の指示により、高木副大臣を本部長(野上副大臣を本部長代理)とする事故対策本部を立ち上げ、体制を強化。
3. 同日11:25、東北運輸局が宮城交通(株)仙台南営業所に対し監査を実施。