

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL03-5253-8111(内線 42354)  
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年3月20日

リコール届出番号	外-2017	リコール開始日	平成26年3月20日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人		製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276
不具合の部位 (部品名)	始動装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	イグニッションスイッチの回転抵抗が設計値を下回っているため、イグニッションキーにキーホルダー等を装着していると、走行振動等により、イグニッションキーが"RUN"位置以外に動いてしまうおそれがある。その場合、車両電源が断たれるため、エンジンが停止するとともに、ブレーキ補助やパワーステアリング等が機能せず、運転操作に困難をきたす。また、この状態で事故を起こした場合、エアバッグが展開しないことがあり、被害が拡大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、イグニッションスイッチを良品に交換する。 また、改善措置を実施するまでの間の措置として、ユーザーに対して、キーホルダー等を装着しないよう依頼する。 改善措置と実施時期は、決定次第連絡する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2017 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	不明	「HHR」	3GNDA23P86S534925 ~ 3GNDA13DX7S627737 輸入期間不明	173	三井物産オートモーティブ(株)輸入販売車両
		(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲)不明	(計173台)	