

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年5月22日

リコール届出番号	3360	リコール開始日	平成26年5月23日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 細井 行 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	かじ取り装置（ドラッグリンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バスのかじ取り装置において、ドラッグリンクとタイロッドアーム固定ボルトの隙間が少ないため、ハンドルを左へ最大限度まで切るとドラッグリンクと当該ボルト先端部が接触するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ドラッグリンクを点検し、接触痕がある場合は塗装するとともに、タイロッドアーム固定ボルトの向きを変更する。		
不具合件数	4件	事故の有無	無し
発見の動機	製造会社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3360のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	SDG-LR290J1 SKG-LR290J1	「エルガミオ」	LR290J1-7000007～LR290J1-7000799 平成23年11月23日～平成26年2月26日	792	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年11月23日～平成26年2月26日	(計792台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。