

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年7月3日

リコール届出番号	外-2062	リコール開始日	平成26年7月3日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人	製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276	
不具合の部位 (部品名)	オートマチックトランスミッション (シフトケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	オートマチックトランスミッションにおいて、適切にシフトケーブルが装着されていないため、使用過程で当該ケーブルが外れるものがある。その場合、シフト操作が正しく行われなため、車両が意図しない動きをしたり、駐車ブレーキの作動状態によっては、車両が勝手に動き出したりすることで事故を引き起こすおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ケーブルの装着状態を点検し、不適切な場合は、正しく装着する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2062 ステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデラック	ABA-A1SL	「ATS」	1G6A95SX2D0110350 ~ 1G6A95SX6E0176479 平成24年11月1日 ~ 平成26年5月31日	295	
	ABA-A1LL	「CTS」	1G6A85SX3E0114279 ~ 1G6A85SX0E0176884 平成25年10月7日 ~ 平成26年5月31日	59	
	(計2型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年11月1日 ~ 平成26年5月31日	(計354台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。