

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年 8月29日

リコール届出番号	3424	リコール開始日	平成26年 9月 1日
届出者の氏名又は名称	株式会社 日本除雪機製作所 代表取締役 光石 正幸		問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136
不具合の部位（部品名）	原動機（①オイル配管、②冷却ファン）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>ロータリ除雪車のエンジンにおいて、</p> <p>①エンジンオイルフィルタに繋がる配管の製造が不適切なため、配管内部に亀裂が発生しているものがある。そのため、そのままの状態で使用していると、亀裂が進行しエンジンオイルが漏れ、潤滑不良でエンジンが破損に至るおそれがある。</p> <p>②ラジエーター冷却ファンのブレードの設計が不適切なため、ファンが共振することがある。そのため、そのままの状態で使用していると、共振によりファンが破損し、冷却不良でエンジンが破損に至るおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>①全車両、オイル配管を対策品に交換する。</p> <p>②全車両、冷却ファンを対策品に交換する。</p>		
不具合件数	①4件、②4件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : 直接客先に通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 対象台数が少数で、全使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、①交換したオイル配管側面に白色のマーキングをする。②部品外観で判断できるので特別な識別表示は行わない。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	UDS-R03D	「HTR306」	R03D-0001～ R03D-0143 平成24年 12月11日～平成26年 3月17日	133	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年 12月11日～平成26年 3月17日	(計133台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。