

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線42354)
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年9月17日

リコール届出番号	外-2041	リコール開始日	平成26年9月17日
届出者の氏名又は名称	ハインツアンドカンパニー株式会社 制作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 代表取締役 越前和義 問い合わせ先：TEL 0564-52-6011		
不具合の部位(部品名)	インストルメントパネル		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	インストルメントパネルの材質が不適切なため、助手席の乗員がシートベルトをしていない状態で、事故等によりインストルメントパネルに頭を打ち付けた場合にケガをするおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、対策用のインストルメントパネルパッドを追加する。		
不具合件数	国内 0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	使用者：手紙や電話で通知する。また、当社ホームページに掲載する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ情報を掲載する。 改善作業実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2041のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
シボレー	不明	「Express」	1GCHG39K091168944 ~ 1GCWGFCA9B1129932 平成21年7月2日～平成23年3月25日	56	三井物産オートモーティブ(株)輸入、当社販売車両
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年7月2日～平成23年3月25日	(計56台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。