

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年12月2日

リコール届出番号	3480	リコール開始日	平成26年12月3日
届出者の氏名又は名称	井関農機株式会社 代表取締役社長 木村 典之 <span style="float: right;">（ 問い合わせ先：品質統括部 TEL：089-956-9819 ）</span>		
不具合の部位（部品名）	走行装置（前輪ホイール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕トラクタの前輪ホイールにおいて、ホイールディスクの強度が不足しているため、作業機であるフロントローダーを装着して作業を行うと、ホイールディスクに亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けるとホイールディスクが破損し、最悪の場合、前輪ホイールが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フロントローダーの装着状態を確認し、装着しているものは、前輪ホイールを新品に交換し、ハブリング、大径座金を追加するとともに、ホイールボルト2本を植込ボルトに変更し組み替える。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：使用者を把握しているため、周知のための措置は取らない。</li> <li>・改善実施済車には、型式銘板の近傍に NO. 3480 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
キセキ	T123F	「TH20」	T123F-000167～T123F-004349 平成13年6月18日～平成19年3月19日	96	低床仕様が対象車
	T126F	「TH24」	T126F-000249～T126F-003027 平成13年6月18日～平成18年11月17日	87	
	T157F	「TH213」	T157F-300163～T157F-302335 平成19年5月21日～平成22年4月19日	29	
	EDM-T157F	「TH253」	T157F-100083～T157F-101963 平成19年5月11日～平成22年5月10日	29	
	T183F	「TH235」	T183F-000229～T183F-004199 平成22年10月1日～平成26年9月10日	38	
	EDM-T184F	「TH265」	T184F-000417～T184F-002474 平成22年11月2日～平成26年10月24日	46	
	(計6型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成13年6月18日～平成26年10月24日	(計325台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。