

連絡先:自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成27年2月13日

リコール届出番号	3520	リコール開始日	平成27年2月13日
届出者の氏名又は名称	株式会社 KCM 代表取締役社長 三河内 正		問い合わせ先: プロダクトサポート部 TEL 079-495-3340
不適合の部位(部品名)	騒音防止装置(消音器取付ブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ショベルローダの消音器において、取付ブラケット、固定ボルト及び原動機付属ブラケットの強度が不足しているため、固定ボルトが折損したり、原動機付属ブラケットに亀裂が発生する場合がある。また排気管と取付ブラケットの組立のばらつきにより、排気管に亀裂が発生することがある。 そのため、そのままの状態で使用を続けると、消音器の振動により排気管等が損傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、固定ボルト、原動機付属ブラケット及び取付ブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	76件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ユーザーを全て把握しているので、直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:ユーザーを全て把握しているので、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席左ドア開口部のストライカー付近に NO.3520 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
川崎	EDR-65J4	「65ZV-2」	65J4-0102～65J4-0925 平成20年7月15日～平成25年10月17日	456台	
コベルコ	EDR-RM06	「LK190Z-6」	65J4-0126～65J4-0898 平成20年11月24日～平成25年10月10日	21台	
トヨタ	EDR-A4SDT50	「4SDT50」	65J4-0152～65J4-0916 平成21年03月02日～平成25年10月16日	10台	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年7月15日～平成25年10月17日	(計487台)	

備考:本件は、平成21年4月28日付け、届出番号「2304」にてリコール届出をしたものですが、対策が不十分であったことから、再度対象車両を追加して届出を行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。