


改善箇所説明図



不具合箇所 サドルバッグ固定具 (レセプタクル)



1. レセプタクル
2. スタッド

対策品のサドルバッグ固定具に交換する

注： は、交換する部品を示す。

基準不適合発生箇所

サドルバッグを車体に固定する固定具の強度が不足しているものがあるため、固定具が破損するものがある。そのため、サドルバッグが脱落し、最悪の場合、他の交通の妨げとなるおそれがある。

改善の内容

全車両、サドルバッグの固定具を対策品と交換する。

識別

フレームネック部分に外-2217 のステッカーを貼付する。