


県名	町村名	路線名	施設名	建設年	延長 (m)	緊急性・高度な技術力の必要性 (市町村での点検結果より)
秋田県	ゆざわ 湯沢市	市道 ばばこまち 馬場・小町線	まんごくばし 万石橋	昭和 14年	171	桁全体に遊離石灰を伴うひび割れや鉄筋露出等が多数存在するほか、既設の補修・補強材の劣化がみられることから、これらを踏まえた補修検討が必要。
群馬県	かななまち 神流町	町道 みほこばし 御鉾橋線	みほこばし 御鉾橋	昭和 4年	46	床版、主桁、支承部に損傷が多数存在し、一部補修施工はされているが、詳細調査が必要な状態。さらに橋脚基礎の洗掘もみられることから、橋梁全体で安全性の評価が必要。

万石橋



御鉾橋



平成27年度直轄診断実施箇所

県名	町村名	路線名	施設名	建設年	延長(m)
福島県	しもごうまち 下郷町	町道 ぬまお 沼尾線	ぬまお 沼尾シェッド	昭和33年 頃	189
奈良県	とつかわむら 十津川村	村道 ひらたにたけとう 平谷竹筒線	さるかいばし 猿飼橋	昭和49年	139
佐賀県	からつ し 唐津市	市道 よぶこ おおはし 呼子大橋線	よぶこ おおはし 呼子大橋	平成元年	728

平成26年度直轄診断実施箇所

県名	町村名	路線名	橋梁名	建設年	延長(m)
福島県	みしままち 三島町	町道 みやしたないり 宮下名入線	みしまおおはし 三島大橋	昭和50年	131
群馬県	つまごいむら 孺恋村	村道 おおまえほそばら 大前細原線	おおまえはし 大前橋	昭和33年	73
高知県	によどがわちよう 仁淀川町	町道 によどあがわ 仁淀吾川線	おおど おおはし 大渡ダム大橋	昭和58年	444