

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 06 月 23 日

リコール届出番号	外-2494	リコール開始日	平成 29 年 06 月 23 日
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役 ポンタス ヘグストロム	製作国： 製作者名： 問い合わせ先： ホームページ：	アメリカ合衆国 FCA US LLC 専用フリーダイヤル 0120-712-812 http://www.fcagroup.jp/
不具合の部位(部品名)	電気装置(サンバイザー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サンバイザーに関わる整備作業時において、作業要領書に基づく指示が不適切なため、バニティミラーランプの配線がボディパネルと接触し、損傷することがある。そのため、当該配線が短絡して発熱し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サンバイザーを対策品に交換し、バニティミラーランプ配線が接触するおそれのあるボディパネル部に保護テープを張付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2494 ステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-WK36	「ジープ・グラントチェロキー」	1C4RJFEG0CC110384～1J4R25GGXBC741575 平成 23 年 01 月 18 日～平成 24 年 10 月 29 日	1,229 台	
	ABA-WK36A	「ジープ・グラントチェロキー」	1C4RJFEG0CC319933～1J4R25GGXBC685671 平成 22 年 12 月 18 日～平成 25 年 02 月 23 日	903 台	
	ABA-WK57A	「ジープ・グラントチェロキー」	1C4RJFGT0CC300227～1C4RJFGTXDC514711 平成 24 年 03 月 22 日～平成 24 年 12 月 06 日	99 台	
	-WK57A-	「ジープ・グラントチェロキー」	1C4RJFHJ2DC514716～1C4RJFHJ8CC252991 平成 24 年 04 月 16 日～平成 24 年 11 月 14 日	4 台	
	(4 型式)	(1 車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成 22 年 12 月 18 日～平成 25 年 02 月 23 日	(計 2,235 台)	

備考

本届出については、平成 26 年 12 月 25 日リコール届出の「外-2132」において、改善内容が不十分であったため、再度対策を実施するものです。

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には対象とならない車両も含まれている場合があります。