

連絡先:自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年3月30日

|                                  |   |         |            |                                |
|----------------------------------|---|---------|------------|--------------------------------|
| リコール届出番号                         | 4230  | リコール開始日 | 平成30年3月30日 |                                |
| 届出者の氏名又は名称                       | 株式会社 小松製作所<br>代表取締役社長 大橋 徹二 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問い合わせ先: 品質保証本部<br/>03-5561-2686</td> </tr> </table>                              |         |            | 問い合わせ先: 品質保証本部<br>03-5561-2686 |
| 問い合わせ先: 品質保証本部<br>03-5561-2686   |   |         |            |                                |
| 不適合の部位(部品名)                      | 一酸化炭素等排出发散防止装置(排気管)   |         |            |                                |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | ディーゼルエンジンの排気管(尿素水ミキシング配管)において、溶接工法が不適切なため、溶接部の耐食性が低下しているものがある。そのため、排気ガスの腐食成分により溶接部が腐食して亀裂が生じ、そのままの状態で使用を続けると、原動機の振動等により亀裂が進展し、最悪の場合、排気ガスが漏れるおそれがある。                               |         |            |                                |
| 改善措置の内容                          | 全車両、排気管(尿素水ミキシング配管)を対策品に交換する。   |         |            |                                |
| 不具合件数                            | 0件  | 事故の有無   | 無し         |                                |
| 発見の動機                            | 市場からの情報による。(構内作業車)  |         |            |                                |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車:ステッカ(NO. 4230)をキャブの後部窓内側左下に貼り付ける。</li> </ul> |         |            |                                |

| 車名  | 型式        | 通称名       | リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間                     | リコール対象車の台数 | 備考 |
|-----|-----------|-----------|---|------------|----|
| コマツ | YDS-GD032 | 「GD675-6」 | GD032-60003～GD032-60329<br>平成27年1月15日～平成29年10月27日 | 144        |    |
| コマツ | YDR-WA136 | 「WA270-8」 | WA136-83247～WA136-83581<br>平成28年9月21日～平成29年10月13日 | 33         |    |
| コマツ | YDR-WA135 | 「WA320-8」 | WA135-85332～WA135-85372<br>平成29年9月8日～平成29年10月12日  | 11         |    |
| コマツ | YDS-WA130 | 「WA380-8」 | WA130-15086～WA130-15346<br>平成28年8月4日～平成29年10月16日  | 76         |    |
|     | (計4型式)    | (計4車種)    | (製作期間の全体の範囲)<br>平成27年1月15日～平成29年10月27日            | (計264台)    |    |

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。