

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 5月31日

リコール届出番号	4277	リコール開始日	平成30年 6月 1日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位（部品名）	車体（スペアタイヤキャリア）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>中型トラックの横吊り式スペアタイヤキャリアにおいて、</p> <p>① 吊り板の形状が不適切なため、当該キャリアにアルミホイール付タイヤを固定すると、走行中の振動でスペアタイヤが回転することがある。そのため、当該キャリアのチェーン部が擦り切れて、スペアタイヤが脱落するおそれがある。</p> <p>② 巻き取り機構の溶接が不適切なため、溶接強度のばらつきが大きく、十分な安全率を確保できていないものがある。そのため、タイヤ固定時に正規の締付方法によらず過大なトルクで締め付けると溶接部が剥がれて、スペアタイヤが脱落するおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<ul style="list-style-type: none"> 全車両、スペアタイヤキャリアを対策品に交換する。なお、部品の準備に時間を要するため、アルミホイール付車を優先に交換する。（スチールホイール付車は、7月下旬より作業開始予定。） お客様にスペアタイヤキャリアの取扱い方法についての注意喚起を行う。 		
不具合件数	① 3件（脱着時2件、不明1件） ② 1件（駐車中1件）	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4277のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	SKG-FC7JHAG TKG-FC7JHAG TPG-FC7JHAG	「日野 レンジャー」	FC7JHA-10026～FC7JHA-10242 平成23年10月11日～平成29年6月21日	55	
	SKG-FC7JJAG TKG-FC7JJAG TPG-FC7JJAG		FC7JJA-10016～FC7JJA-10768 平成23年7月13日～平成29年8月25日	312	
	SKG-FC7JKAG TKG-FC7JKAG TPG-FC7JKAG		FC7JKA-10015～FC7JKA-11584 平成23年7月11日～平成29年8月29日	767	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	SKG-FC7JLAG TKG-FC7JLAG TPG-FC7JLAG	「日野 レンジャー」	FC7JLA-10016～FC7JLA-10267 平成23年7月13日～平成29年8月31日	102	
	SKG-FC7JNAG TKG-FC7JNAG TPG-FC7JNAG		FC7JNA-10016～FC7JNA-10103 平成23年7月18日～平成29年7月6日	30	
	SKG-FC9JGAG TKG-FC9JGAG		FC9JGA-10026～FC9JGA-11990 平成23年7月26日～平成29年7月4日	73	
	SKG-FC9JHAG TKG-FC9JHAG		FC9JHA-10027～FC9JHA-10915 平成23年8月6日～平成29年4月24日	74	
	SKG-FC9JJAA SKG-FC9JJAG TKG-FC9JJAA TKG-FC9JJAG		FC9JJA-10015～FC9JJA-15027 平成23年7月11日～平成29年8月28日	1,112	
	SKG-FC9JKAG TKG-FC9JKAA TKG-FC9JKAG		FC9JKA-10018～FC9JKA-24058 平成23年7月11日～平成29年8月31日	2,083	
	SKG-FC9JLAG TKG-FC9JLAG		FC9JLA-10024～FC9JLA-12355 平成23年7月19日～平成29年8月25日	147	
	SKG-FC9JNAG TKG-FC9JNAG		FC9JNA-10015～FC9JNA-10424 平成23年7月18日～平成29年6月30日	59	
	SKG-FC9JSAG TKG-FC9JSAG		FC9JSA-10015～FC9JSA-10085 平成23年7月31日～平成28年12月9日	47	
	SKG-FD7JGAG TKG-FD7JGAG TPG-FD7JGAG		FD7JGA-10019～FD7JGA-10841 平成23年7月19日～平成29年7月7日	28	
	SKG-FD7JJAG SKG-FD7JJAJ TKG-FD7JJAG TKG-FD7JJAJ TPG-FD7JJAG TPG-FD7JJAJ		FD7JJA-10016～FD7JJA-10768 平成23年7月13日～平成29年8月23日	182	
	SKG-FD7JKAG SKG-FD7JKAJ TKG-FD7JKAG TKG-FD7JKAJ TPG-FD7JKAG		FD7JKA-10015～FD7JKA-11637 平成23年7月12日～平成29年8月24日	731	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
日野	SKG-FD7JLAA SKG-FD7JLAG SKG-FD7JLAJ TKG-FD7JLAA TKG-FD7JLAG TKG-FD7JLAJ TPG-FD7JLAA TPG-FD7JLAG TPG-FD7JLAJ	「日野 レンジャー」	FD7JLA-10015～FD7JLA-26019 平成23年7月11日～平成29年8月29日	9,653		
	SKG-FD7JMAG SKG-FD7JMAJ TKG-FD7JMAG TKG-FD7JMAJ TPG-FD7JMAG		FD7JMA-10015～FD7JMA-11324 平成23年7月12日～平成29年8月9日	727		
	SKG-FD7JPAG TKG-FD7JPAG TKG-FD7JPAJ TPG-FD7JPAG TPG-FD7JPAJ			FD7JPA-10015～FD7JPA-11785 平成23年7月13日～平成29年8月29日	1,144	
	SKG-FD7JUAG TKG-FD7JUAG TPG-FD7JUAG			FD7JUA-10015～FD7JUA-10842 平成23年7月11日～平成29年8月29日	639	
	TKG-FD7JWAA			FD7JWA-10020～FD7JWA-10073 平成24年6月1日～平成29年7月6日	16	
	SKG-FD9JJAG TKG-FD9JJAG			FD9JJA-10017～FD9JJA-10453 平成23年7月17日～平成29年6月22日	43	
	SKG-FD9JKAG TKG-FD9JKAG			FD9JKA-10026～FD9JKA-10931 平成23年8月2日～平成29年8月7日	98	
	SKG-FD9JLAG TKG-FD9JLAA TKG-FD9JLAG			FD9JLA-10019～FD9JLA-20743 平成23年7月12日～平成29年8月31日	3,260	
	SKG-FD9JMAG TKG-FD9JMAG			FD9JMA-10018～FD9JMA-10520 平成23年7月23日～平成29年7月24日	160	
	TKG-FD9JPAA			FD9JPA-10162～FD9JPA-10468 平成25年9月2日～平成29年7月4日	24	
	SKG-GC7JKAG TKG-GC7JKAG			GC7JKA-10021～GC7JKA-10256 平成23年9月7日～平成29年8月9日	68	
	TKG-GC7JLAA			GC7JLA-10101～GC7JLA-10117 平成28年3月24日～平成28年7月4日	2	
	SKG-GC9JJAG TKG-GC9JJAG			GC9JJA-10017～GC9JJA-10083 平成23年11月17日～平成29年7月14日	17	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	SKG-GC9JKAA SKG-GC9JKAG TKG-GC9JKAG	「日野 レンジャー」	GC9JKA-10015～GC9JKA-10184 平成23年10月27日～平成29年6月1日	20	
	SKG-GC9JLAG TKG-GC9JLAG		GC9JLA-10015～GC9JLA-10127 平成23年9月5日～平成29年6月7日	59	
	SKG-GC9JNAA TKG-GC9JNAA		GC9JNA-10015～GC9JNA-10057 平成23年11月3日～平成29年6月7日	10	
	SKG-GD7JJAG TKG-GD7JJAG		GD7JJA-10018～GD7JJA-10211 平成23年9月17日～平成29年6月28日	59	
	SKG-GD7JKAG TKG-GD7JKAG		GD7JKA-10035～GD7JKA-10361 平成23年9月4日～平成29年7月12日	51	
	SKG-GD7JLAG TKG-GD7JLAG		GD7JLA-10015～GD7JLA-10892 平成23年7月13日～平成29年8月30日	375	
	SKG-GD7JMAG TKG-GD7JMAG		GD7JMA-10015～GD7JMA-10343 平成23年8月10日～平成29年8月2日	178	
	SKG-GD7JPAG TKG-GD7JPAG		GD7JPA-10015～GD7JPA-10339 平成23年7月20日～平成29年8月9日	257	
	TKG-GD7JUAA		GD7JUA-10016～GD7JUA-10069 平成24年8月3日～平成29年5月30日	27	
	2KG-FC2ABA 2KG-FC2ABG 2PG-FC2ABG		FC2AB-100019～FC2AB-105585 平成29年4月11日～平成30年5月21日	1,055	
	2KG-FD2ABA 2KG-FD2ABG 2KG-FD2ABJ 2PG-FD2ABA 2PG-FD2ABG 2PG-FD2ABJ		FD2AB-100015～FD2AB-106166 平成29年4月4日～平成30年5月25日	3,224	
	2KG-GC2ABA 2PG-GC2ABA 2DG-GC2ABG 2KG-GC2ABG 2PG-GC2ABG		GC2AB-100067～GC2AB-100354 平成29年10月12日～平成30年4月9日	20	
	2KG-GD2ABA 2KG-GD2ABG 2PG-GD2ABG		GD2AB-100350～GD2AB-100534 平成30年2月6日～平成30年5月21日	15	
	(計119型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年7月11日～平成30年5月25日	(計27,003台)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。