


# 平成30年7月豪雨による浸水地域の排水状況【高梁川水系小田川】①



ポンプ車による排水作業状況



○浸水面積		
7月	7日AM	約1,200ha (赤線: 7月7日AM時点)
7月	9日AM	約 500ha (緑線: 7月9日AM時点)
7月	11日	宅地・生活道路については概ね解消



# 平成30年7月豪雨による浸水地域の排水状況【高梁川水系小田川】②

※7/10PM 撮影

