

# 位置図



# 高梁川水系小田川 左岸3k400(岡山県倉敷市真備町箭田地先) 堤防締切盛土の進捗

・小田川左岸3k400付近(岡山県倉敷市真備町箭田地先)の堤防締切盛土の進捗  
**61%**(盛土量) 7月13日5:00時点

緊急復旧作業状況

【被災直後】




【現時点】



【緊急対策工事内容】

小田川3k400左岸

〔堤防締切盛土のイメージ〕



# 高梁川水系小田川 左岸6k400(岡山県倉敷市真備町尾崎地先) 堤防締切盛土の進捗

・小田川左岸6k400付近(岡山県倉敷市真備町尾崎地先)の堤防締切盛土の進捗  
**74%**(盛土量) 7月13日5:00時点

緊急復旧作業状況 【被災直後】



【現時点】



## 【緊急対策工事内容】

小田川6k400左岸

〔堤防締切盛土のイメージ〕

