


改善箇所説明図



基準不適合箇所

NOx センサ

NOx吸収触媒

NOx センサ

注： は、交換する部品を示す

排出ガス発散防止装置の NOx センサにおいて、車両への製造組付指示が不適切なため、誤った仕様の NOx センサが装着されている。そのため、NOx の排出量が基準値を満足しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、NOx センサを点検し、誤品が装着されている場合は、良品と交換する。

識別： 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する