

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年11月29日

リコール届出番号	4382	リコール開始日	平成30年11月30日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（ロッカーアームシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型トラックのエンジンのロッカーアームシャフトにおいて、取付けボルトの締結力が不適切なため、当該ボルトが緩むものがある。そのため、そのまま使用を続けると、当該ボルトが折損して異音が生じ、最悪の場合、走行中にエンストし、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ロッカーアームシャフト取付けボルトの点検を行い、当該ボルトが緩んでいない場合は増締めを行い、緩んでいる場合はエンジンを交換する。		
不具合件数	250件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4382のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	TPG-NHR85A TPG-NHR85AN TRG-NHR85A TRG-NHR85AN	「エルフ」	NHR85-7016176～NHR85-7020276 平成27年1月7日～平成28年9月22日	4,099	
	TPG-NHS85A TPG-NHS85AN TRG-NHS85A TRG-NHS85AN		NHS85-7009138～NHS85-7011582 平成27年1月7日～平成28年9月23日	2,443	
	TPG-NJR85A TPG-NJR85AD TPG-NJR85AN TPG-NJR85N TRG-NJR85A TRG-NJR85AN TRG-NJR85N TSG-NJR85PAN		NJR85-7043266～NJR85-7057732 平成26年10月27日～平成28年10月4日	14,260	
	TPG-NJS85A TPG-NJS85AN TRG-NJS85A TRG-NJS85AN		NJS85-7003913～NJS85-7005700 平成26年11月5日～平成28年9月22日	1,776	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	TPG-NKR85A TPG-NKR85AD TPG-NKR85AN TPG-NKR85AR TPG-NKR85N TPG-NKR85R TRG-NKR85A TRG-NKR85AN TRG-NKR85AR TRG-NKR85N TRG-NKR85R TSG-NKR85KAN	「エルフ」	NKR85-7042595～NKR85-7058915 平成26年10月28日～平成28年10月26日	15,927	
	TKG-NKR85YN TPG-NKR85YN		NKR85Y-7005099～NKR85Y-7007028 平成26年11月1日～平成28年9月22日	1,844	
	TKG-NKS85A TKG-NKS85AD TKG-NKS85AN TPG-NKS85A TPG-NKS85AN		NKS85-7006239～NKS85-7008791 平成26年11月5日～平成28年9月27日	2,532	
	TPG-NLR85AN TPG-NLR85AR TPG-NLR85N TRG-NLR85AN TRG-NLR85AR TRG-NLR85N TSG-NLR85PAN		NLR85-7018122～NLR85-7026822 平成26年10月27日～平成28年9月23日	8,353	
	TPG-NLS85AN TPG-NLS85AR TRG-NLS85AN TRG-NLS85AR		NLS85-7000960～NLS85-7001296 平成26年11月26日～平成28年9月22日	330	
	TPG-NMR85AN TPG-NMR85AR TPG-NMR85N TPG-NMR85R TRG-NMR85AN TRG-NMR85AR TRG-NMR85N TRG-NMR85R TSG-NMR85AN TSG-NMR85KAN TSG-NMR85N		NMR85-7026964～NMR85-7034172 平成26年10月27日～平成28年9月23日	7,031	
	TKG-NMS85AN TKG-NMS85AR TPG-NMS85AN TPG-NMS85AR		NMS85-7001867～NMS85-7002686 平成26年11月6日～平成28年9月23日	815	
	TPG-NNR85AN TPG-NNR85AR TPG-NNR85N TRG-NNR85AN TRG-NNR85AR		NNR85-7002417～NNR85-7003197 平成26年11月3日～平成28年9月23日	762	
	TPG-NNS85AR TRG-NNS85AR		NNS85-7000219～NNS85-7000276 平成26年11月25日～平成28年9月12日	58	
	TPG-NPR85AN TPG-NPR85AR TRG-NPR85AN TRG-NPR85AR TSG-NPR85AN		NPR85-7049497～NPR85-7064638 平成26年10月29日～平成28年9月26日	14,751	
	TKG-NPR85YN TPG-NPR85YN		NPR85Y-7007746～NPR85Y-7013837 平成26年10月27日～平成28年9月23日	5,971	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考	
いすゞ	TKG-NPS85AN TKG-NPS85AR TPG-NPS85AN TPG-NPS85AR	「エルフ」	NPS85-7002867～NPS85-7003927 平成26年11月7日～平成28年9月26日	1,047		
マツダ	TRG-LHR85A TRG-LHR85AN	「タイタン」	LHR85-7005366～LHR85-7006755 平成27年1月17日～平成28年9月23日	1,390		
	TRG-LHS85A TRG-LHS85AN		LHS85-7001337～LHS85-7001662 平成27年1月19日～平成28年9月23日	326		
	TPG-LJR85AD TPG-LJR85AN TRG-LJR85A TRG-LJR85AN TRG-LJR85N		LJR85-7004079～LJR85-7004773 平成26年11月27日～平成28年9月26日	695		
	TPG-LJS85AN TRG-LJS85A TRG-LJS85AN		LJS85-7000202～LJS85-7000268 平成26年11月27日～平成28年8月23日	67		
	TPG-LKR85AD TPG-LKR85AN TPG-LKR85N TPG-LKR85R TRG-LKR85A TRG-LKR85AN TRG-LKR85AR TRG-LKR85N TRG-LKR85R		LKR85-7002659～LKR85-7003235 平成26年11月26日～平成28年9月27日	577		
	TKG-LKR85YN		LKR85Y-7000020 平成28年6月27日	1		
	TKG-LKS85AD TKG-LKS85AN TPG-LKS85A TPG-LKS85AN		LKS85-7000221～LKS85-7000304 平成26年11月26日～平成28年9月20日	84		
	TRG-LLR85AN TRG-LLR85AR TRG-LLR85N		LLR85-7000810～LLR85-7000966 平成26年12月1日～平成28年9月22日	157		
	TRG-LLS85AR		LLS85-7000050～LLS85-7000062 平成26年12月6日～平成28年8月9日	13		
	TPG-LMR85AN TPG-LMR85N TPG-LMR85R TRG-LMR85AN TRG-LMR85AR TRG-LMR85N TRG-LMR85R		LMR85-7000992～LMR85-7001136 平成26年11月24日～平成28年9月21日	145		
	TPG-LMS85AN TPG-LMS85AR		LMS85-7000014～LMS85-7000023 平成27年2月9日～平成28年9月3日	10		
	TRG-LNR85AR		LNR85-7000528～LNR85-7000614 平成26年11月24日～平成28年9月20日	87		
	TRG-LNS85AR		LNS85-7000011～LNS85-7000016 平成27年2月23日～平成28年9月20日	6		
	TPG-LPR85AN TPG-LPR85AR TRG-LPR85AN TRG-LPR85AR		LPR85-7002207～LPR85-7002578 平成26年11月24日～平成28年9月22日	372		
	TKG-LPR85YN TPG-LPR85YN		LPR85Y-7000193～LPR85Y-7000306 平成26年11月21日～平成28年9月23日	113		
	TPG-LPS85AN TPG-LPS85AR		LPS85-7000093～LPS85-7000120 平成26年11月25日～平成28年9月16日	28		
	(計132型式)		(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月27日～平成28年10月26日	(計86,070台)	

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	TRG-NHR85AN	「エルフ」	NHR85-7021633～NHR85-7022000	2	
	TPG-NHS85AN		NHS85-7011928	1	
	TSG-NMR85N		NMR85-7034435	1	
合計				(計4台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
4 J J 1 型エンジン	5-87100932-0 5-87100936-0 8-98256672-0 8-98256683-0	平成28年1月7日～平成29年2月15日	6	
合計			(計6個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。