

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年12月14日

リコール届出番号	外-2760	リコール開始日	平成30年12月14日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 若松 格	製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ LLC 問い合わせ先：GMフリーコール TEL：0120-711-276	
不具合の部位 (部品名)	年少者用補助乗車装置取付具（ISOFIX 取付装置）		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその原因	年少者用補助乗車装置（ISOFIX 取付装置）において、接着剤の塗布方法が不適切なため、取付アンカーに不要な接着剤が付着しているものがある。そのため、年少者用補助乗車装置の取付けラッチと取付アンカーの嵌合が阻害され、年少者用補助乗車装置の取付が出来ないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、取付具のアンカーを点検し、余剰接着剤が付着しているものは除去し、防錆剤を塗布する。		
不具合件数	国内 0 件	事故の有無	なし
発見の動機	社内試験及び分解調査結果による。		
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周知 させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2760 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
キャデ ラック	ABA-01SL	「CT6」	1G6K95RS3GU132224 ～ 1G6K95RS3JU111543 平成28年4月18日～平成29年10月30日	172	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成28年4月18日～平成29年10月30日	(計172台)	

【注意事項】 リコール対象車の車体番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合がある。