

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年 1月10日

リコール届出番号	4411	リコール開始日	平成31年 1月11日	
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生		問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL 0120-106558	
不具合の部位（部品名）	制動装置（チャージパイプ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車載専用トラックにおいて、エアコンプレッサとエアドライヤ間のチャージパイプの配索が不適切なため、段差乗り越えや悪路走行時の入力で、当該パイプが損傷することがある。そのため、圧縮エアーが漏れて、警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、制動力が低下するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該パイプを対策品に交換する。			
不具合件数	15件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4411のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	LDG-FG8JWAA	「日野 レジャー」	FG8JWA-10015～FG8JWA-10064 平成22年11月3日～平成28年8月29日	50	
	LDG-GK8JWAA		GK8JWA-10015～GK8JWA-10725 平成22年8月3日～平成29年5月19日	609	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年8月3日～平成29年5月19日	(計659台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。