

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年 1月16日

リコール届出番号	4415	リコール開始日	平成31年 1月17日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 下 義生 問い合わせ先：お客様相談窓口 TEL0120-106558		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（制御プログラム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型ハイブリッドトラックの機械式自動変速機において、2個仕様の自動クラッチ作動用モータの制御プログラムが不適切なため、片側モータ失陥時に残りのモータでクラッチが作動できないことがある。そのため、警告灯が点灯するとともに走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、制御用コンピュータを対策品に交換または制御プログラムを対策プログラムに書き換えるとともに、モータを新品に交換する。		
不具合件数	28件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に、No.4415のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日野	SJG-XKC605M	「日野デットロ」	XKC605-0001006～XKC605-0001858 平成23年7月3日～平成29年6月13日	421	
	TQG-XKC605M				
	TSG-XKC605M				
	SJG-XKC645M		XKC645-0001001～XKC645-0001108 平成23年8月7日～平成29年5月19日	107	
	TQG-XKC645M				
	TSG-XKC645M				
	SJG-XKC655M		XKC655-0001001～XKC655-0001116 平成23年7月27日～平成29年4月24日	104	
	TQG-XKC655M				
	TSG-XKC655M				
	SJG-XKU600M		XKU600-0001002～XKU600-0001888 平成23年7月6日～平成29年6月12日	834	
	SJG-XKU600X				
	TQG-XKU600M				
TQG-XKU600X					
TSG-XKU600M					
TSG-XKU600X					

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
日野	SJG-XKU605M TQG-XKU605M TSG-XKU605M	「日野デュートロ」	XKU605-0001002～XKU605-0001382 平成23年7月11日～平成29年6月27日	263	
	SJG-XKU640M TQG-XKU640M TSG-XKU640M		XKU640-0001001～XKU640-0001067 平成23年7月9日～平成29年6月1日	61	
	SJG-XKU645M TQG-XKU645M TSG-XKU645M		XKU645-0001001～XKU645-0001061 平成23年7月11日～平成29年4月27日	60	
	SJG-XKU650M TQG-XKU650M TSG-XKU650M		XKU650-0001001～XKU650-0001542 平成23年7月10日～平成29年6月20日	225	
	SJG-XKU655M TQG-XKU655M TSG-XKU655M		XKU655-0001001～XKU655-0001210 平成23年7月11日～平成29年6月29日	167	
	SJG-XKU700M TQG-XKU700M TSG-XKU700M		XKU700-0001001～XKU700-0001265 平成23年7月11日～平成29年6月13日	220	
	SJG-XKU710M SQG-XKU710M TQG-XKU710M TSG-XKU710M		XKU710-0001004～XKU710-0002831 平成23年7月2日～平成29年6月29日	1,652	
	SJG-XKU720M TQG-XKU720M TSG-XKU720M		XKU720-0001001～XKU720-0001538 平成23年7月5日～平成29年6月14日	504	
	トヨタ		SJG-XKC605 TQG-XKC605 TSG-XKC605	「トヨタダット200」 「トヨタダット300」 「トヨタダット400」	XKC605-0001029～XKC605-0001863 平成23年7月30日～平成29年7月4日
SJG-XKC655 TQG-XKC655 TSG-XKC655		「トヨタトイエスG25」 「トヨタトイエスG35」 「トヨタトイエスG45」	XKC655-0001006～XKC655-0001117 平成23年9月14日～平成29年6月21日	11	
SJG-XKU600 SJG-XKU600A TQG-XKU600 TQG-XKU600A TSG-XKU600			XKU600-0001012～XKU600-0001847 平成23年7月13日～平成28年11月16日	39	
SJG-XKU605 TQG-XKU605 TSG-XKU605			XKU605-0001014～XKU605-0001373 平成23年8月6日～平成28年11月28日	109	

車名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	SJG-XKU640 TSG-XKU640	「トヨタダ付200」 「トヨタダ付300」	XKU640-0001014～XKU640-0001062 平成23年10月25日～平成28年6月15日	4	
	SJG-XKU645	「トヨタダ付400」 「トヨタトイエスG25」	XKU645-0001005 平成23年8月24日	1	
	SJG-XKU650 TQG-XKU650 TSG-XKU650	「トヨタトイエスG35」 「トヨタトイエスG45」	XKU650-0001006～XKU650-0001566 平成23年7月19日～平成29年7月4日	338	
	SJG-XKU655 TQG-XKU655 TSG-XKU655		XKU655-0001002～XKU655-0001205 平成23年7月11日～平成29年1月12日	41	
	SJG-XKU700 TQG-XKU700 TSG-XKU700		XKU700-0001008～XKU700-0001217 平成23年9月14日～平成29年3月7日	43	
	SJG-XKU710 TQG-XKU710 TSG-XKU710		XKU710-0001013～XKU710-0002832 平成23年7月9日～平成29年7月3日	148	
	SJG-XKU720 TQG-XKU720 TSG-XKU720		XKU720-0001010～XKU720-0001509 平成23年7月17日～平成29年3月1日	27	
	(計72型式)	(計7車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年7月2日～平成29年7月4日	(計5,792台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。