

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成31年2月1日

リコール届出番号	4421	リコール開始日	平成31年2月1日	
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 北岡 裕章		問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347	
不具合品の部位(部品名)	①動力装置(ドライブシャフト) ②燃料装置(燃料キャップ)			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	①農耕トラクタのドライブシャフトのユニバーサルジョイントにおいて、評価基準が不適切なため、強度が不足している。そのため、疲労によりヨークが破損し、最悪の場合、走行不能になるおそれがある。 ②農耕トラクタの燃料キャップの形状が不適切なため、燃料キャップが締まらないものや、強く締めるとねじが破損するものがある。そのため、燃料キャップが外れ、燃料が漏れるおそれがある。			
改善措置の内容	①全車両、ドライブシャフトを対策品に交換する。 ②全車両、燃料キャップを対策品に交換する。			
不具合件数	①170件②201件	事故の有無	無し	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横にNo. 4421のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	EDM-34L	「EG326」	34L-090101~34L-090915 平成22年4月6日~平成25年7月22日	815	①815 ②815
			34L-100001~34L-100181 平成25年8月7日~平成26年9月8日	181	①122 ②181
		「EG328」	34L-080101~34L-080784 平成22年4月5日~平成25年7月31日	682	①682 ②682
			34L-200001~34L-200164 平成25年8月13日~平成26年9月12日	164	①108 ②164
			34L-800101~34L-800247 平成23年8月26日~平成25年7月8日	147	①147 ②147
			34L-700001~34L-700027 平成25年8月29日~平成26年4月29日	26	①25 ②26
			「EG330」	34L-070101~34L-072332 平成22年4月8日~平成25年7月31日	2,230
		34L-300001~34L-300690 平成25年8月20日~平成26年9月16日		687	①427 ②687

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール 対象車の 台数	備考	
ヤンマー	EDM-34L	「EG334」	34L-060101～34L-062236 平成22年4月2日～平成25年7月31日	2,130	①2,130 ②2,130	
			34L-400001～34L-400811 平成25年8月26日～平成26年9月16日	805	①470 ②805	
			34L-600101～34L-600565 平成23年7月7日～平成25年8月2日	465	①465 ②465	
			34L-900001～34L-900117 平成25年8月20日～平成26年9月8日	113	①89 ②113	
	EDM-45L	「EG437」	45L-050101～45L-051140 平成21年4月16日～平成25年7月31日	1,031	①1,031	
			45L-100001～45L-100148 平成25年9月20日～平成26年4月23日	148	①148	
			45L-500101～45L-500337 平成23年7月8日～平成25年7月30日	236	①236 ②236	
			45L-700001～45L-700084 平成25年10月4日～平成26年9月8日	82	①49 ②82	
		「EG441」	45L-040101～45L-041269 平成21年4月15日～平成25年7月31日	1,166	①1,166	
			45L-200001～45L-200197 平成25年9月23日～平成26年4月23日	197	①197	
		「EG445」	45L-030101～45L-031180 平成21年4月21日～平成25年7月30日	1,069	①1,069	
			45L-400001～45L-400194 平成25年9月2日～平成26年4月23日	194	①194	
			45L-300101～45L-300367 平成23年7月12日～平成25年7月26日	267	①267 ②267	
			45L-800001～45L-800101 平成25年11月1日～平成26年9月4日	101	①66 ②101	
		KDN-53L	「EG453」	53L-020101～53L-020678 平成22年4月1日～平成25年7月31日	576	①576
				53L-600001～53L-600168 平成25年9月25日～平成26年4月23日	166	①166
	53L-200101～53L-200523 平成23年7月7日～平成25年7月31日			422	①422 ②422	
	53L-900001～53L-900433 平成25年9月16日～平成26年9月17日			428	①127 ②428	
	(計3型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年4月15日～平成26年9月17日	(計14,528台)	①(計13,424台) ②(計9,981台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。