

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42361

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

令和元年 8 月 21 日

リコール届出番号	外-2907	リコール開始日	令和元年 8 月 21 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役社長 マツ・リンドストレーム	製作国 : イタリア 製作者名 : DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先 : ドゥカティジャパンお客様相談窓口 0120-030-292	
不具合の部位 (部品名)	燃料装置 (燃料タンク)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクキャップのベンチレーションにおいて、通気回路の容量設計が不適切なため、外気温度やエンジン温度の影響によって燃料タンクの温度が上昇した時に、燃料タンク内の圧力が上昇することがある。そのため、燃料タンク内の圧力が上昇している時に、燃料タンクキャップを開けると、燃料が吹き出すおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクキャップのベンチレーションを変更し、通気回路を確保する。 また、取扱説明書に燃料タンク内の圧力が上昇している場合には、圧力が下がるまでキャップを大きく開かないように注意を促すページを挿入する。		
不具合件数	6 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">使用者 : ダイレクトメール等にて通知する。自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。改善実施済車 : フレームヘッド左側に外-2907 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	2BL-DA00J	パニガーレ V4 パニガーレ V4S	ZMDA00AAJB000882~ZMDA00AAKB010012 平成 30 年 1 月 25 日~令和元年 7 月 4 日	460 台	
	2BL-DA00J	パニガーレ V4 スペチャール	ZMDA02AAJB002032~ZMDA02AAKB007169 平成 30 年 2 月 10 日~平成 31 年 1 月 13 日	69 台	
	2BL-DA04	パニガーレ V4R	ZMDA04AAKB009079~ZMDA04AAKB009856 令和元年 5 月 11 日~令和元年 7 月 6 日	54 台	
	計 2 型式	計 4 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 30 年 1 月 25 日~令和元年 7 月 6 日	(計 583 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。