

連絡先：自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線42361  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和元年9月3日

リコール届出番号	外-2872	リコール開始日	令和元年9月4日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	ガソリンエンジンの油圧カムシャフトアジャスタにおいて、ロック機構の材質が不適切なため、耐久性が不足している。そのため、当該ロック機構が摩耗しエンジン始動時に異音が発生して、最悪の場合、エンジン警告灯(MIL)が点灯して触媒加熱制御を停止させることで、排出ガスが規制値を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、油圧カムシャフトアジャスタを対策品と交換する。		
不具合件数	17件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告、およびドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールにて通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2872のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-204049	「C180」	WDD2040492A593797～WDD2040492A741585 平成23年10月24日～平成24年11月24日	1142	右ハンドル
	DBA-204249	「C180CGI ステーションワゴン」	WDD2042492F751943～WDD2042492F940435 平成23年10月24日～平成24年9月7日	801	右ハンドル
	DBA-204349	「C180クーペ」	WDD2043492F748459～WDD2043492F948873 平成23年10月24日～平成24年8月1日	974	右ハンドル
	DBA-204048	「C200CGI」	WDD2040482A330603～WDD2040482A741588 平成21年12月21日～平成24年10月1日	13518	
	DBA-204248	「C200CGI ステーションワゴン」	WDD2042482F401176～WDD2042482F948804 平成21年12月21日～平成24年9月7日	7908	右ハンドル

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	DBA-204047	「C250CGI」	WDD2040472A283309～WDD2040472A739825 平成21年9月20日～平成24年9月27日	1147	右ハンドル
	DBA-204247	「C250CGIステーションワゴン」	WDD2042472F338376～WDD2042472F934206 平成21年8月17日～平成24年8月17日	735	右ハンドル
	DBA-204347	「C250クーペ」	WDD2043472F701254～WDD2043472F941242 平成23年7月25日～平成24年9月7日	594	右ハンドル
	-204347-		WDD2043492F751890～WDD2043492F752203 平成23年9月22日～平成23年9月23日	3	右ハンドル
			WDD2043472F862616 平成24年2月22日	1	右ハンドル
	DBA-212047C	「E250CGI」	WDD2120472A007475～WDD2120472A660150 平成21年9月17日～平成24年9月6日	5936	右ハンドル
	DBA-212247C	「E250CGIステーションワゴン」	WDD2122472A101232～WDD2122472A657402 平成22年1月12日～平成24年7月13日	2256	右ハンドル
	DBA-207347	「E250CGIクーペ」	WDD2073472F012900～WDD2073472F181970 平成21年10月1日～平成24年8月1日	1836	右ハンドル
	DBA-172448	「SLK200」	WDD1724482F001394～WDD1724482F049057 平成23年5月9日～平成24年9月7日	1594	右ハンドル
(計13型式)	(計12車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成21年8月17日～平成24年11月24日	(計38,445台)		

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。