

# 台風第2号及びそれに伴う前線の活発化による大雨による主な被害

(令和5年6月6日(火) 8時00分時点)



**国道4号 [通行止め解除]**  
 埼玉県越谷市元荒川交差点～南荻島交差点  
 ・路面冠水



**越谷市大吉の浸水被害**  
 [6/3 発生]  
 ・ハリによる状況調査



**国道4号 [通行止め解除]**  
 埼玉県春日部市水角  
 豊野工業団地交差点～広域農道交差点  
 ・路面冠水

**取手市双葉の浸水被害**  
 [6/3 発生]  
 ・ハリによる状況調査



**国道6号 [通行止め解除]**  
 茨城県取手市子浮気交差点  
 ・路面冠水

**国道16号 八王子BP [通行止め解除]**  
 東京都町田市相原町地先 (相原橋付近)  
 ・法面崩壊



**利根川水系中川の内水被害**  
 [解消]  
 ・人的被害なし、内水被害調査中



**国道124号 [通行止め解除]**  
 茨城県神栖市平泉東一丁目付近  
 ・路面冠水



自治体が管理する県道3区間が通行止め、土砂災害12件発生している (その他現在調査中)



# 台風第2号及びそれに伴う前線の活発化による大雨による主な被害

(令和5年6月6日(火) 8時00分時点)





# 台風第2号及びそれに伴う前線の活発化による大雨による主な被害

(令和5年6月6日(火) 8時00分時点)



湯浅御坊道路 湯浅IC  
**【通行止め解除】**  
 和歌山県有田郡湯浅町  
 ・土砂流入

国道25号(通行止め解除)  
 柏原市国分東条町  
 ・法面崩落



京奈和自動車道(通行止め解除)  
 和歌山県橋本市  
 ・土砂崩落

【和歌山県】田辺市  
 断水発生約1300戸(6/3 断水復旧)

【奈良県】五條市で孤立発生  
 崩土で通行止め、孤立18世帯  
 (孤立解消)

大和川(やまとがわ) 溢水  
 奈良県三郷町(6/2 発生)  
 ・解消済


三代川(みよがわ) 溢水  
 奈良県斑鳩町  
 (6/2 発生)  
 ・詳細調査中

小金打川(こがねうちがわ) 溢水  
 奈良県大和高田市  
 (6/2 発生)  
 ・詳細調査中

貴志川(きしがわ) 溢水  
 和歌山県海南市(6/2 発生)  
 ・詳細調査中

亀の川(かめのがわ) 越水  
 和歌山県和歌山市(6/2 発生)  
 ・詳細調査中

日方川(ひかたがわ) 溢水  
 和歌山県海南市(6/2 発生)  
 ・詳細調査中



自治体が管理する国道6区間、府県道29区間が通行止め、土砂災害46件発生している(その他現在調査中)



# 台風第2号及びそれに伴う前線の活発化による大雨による主な被害

(令和5年6月6日(火) 8時00分時点)





# 令和5年6月2日からの梅雨前線及び台風2号に伴う鉄道の主な被害について 国土交通省

## 中部エリア

令和5年6月6日7時00分時点



- 【6/4 運転再開】  
豊川駅~新城(しんしろ)駅
- 【6/5 運転再開】  
平岡(ひらおか)駅~天竜峡駅



# 令和5年6月2日からの梅雨前線及び台風2号に伴う鉄道の主な被害について 国土交通省

## 近畿及び四国エリア

令和5年6月6日7時00分時点





# 台風第2号及び前線による大雨に対する国土交通省の対応 国土交通省

○台風2号の影響により本州付近に停滞した梅雨前線が活発となり、西日本から東日本の太平洋側を中心に大雨となり、高知県、和歌山県、奈良県、三重県、愛知県、静岡県で線状降水帯が発生。  
この影響で、各地で土砂崩れや浸水の被害が発生した。

・派遣人数  
のべ 84人・日  
・災害対策用機械  
のべ 189台・日

○国土交通省では、関東、中部、近畿、四国地方の地方公共団体へ**TEC-FORCE**等を派遣し、リエゾン活動、気象解説(JETT)、応急対策、被災状況調査などの自治体支援を実施。

## ■リエゾン、JETTによる情報支援等

○リエゾンによる自治体から支援ニーズの聞き取り、支援内容の調整、JETTによる気象情報の提供等を実施



県知事に気象情報を提供(三重県庁)

## ■災害対策用機械による支援活動

○各地で発生した浸水の排除を実施



排水活動(埼玉県松伏町)

## ■防災ヘリによる広域被災調査

○土砂災害、浸水状況を調査し、調査映像を自治体等と共有



防災ヘリによる調査(東京都町田市)



防災ヘリによる調査(埼玉県越谷市)



千葉県印西市 北千葉第一機場 鉄塔  
排水活動(千葉県印西市)