

土砂災害発生件数

1件

【被害状況】

人的被害 : 確認中
人家被害 : 確認中

発生件数内訳


愛知県	1件
-----	----

8/27

土砂崩れ

がまごおりしたけのやちようおおくご
愛知県蒲郡市竹谷町大久古

※土砂崩れで家族5人生き埋め
(うち、1人救助)との報道あり




中部地整TEC-FORCEの活動状況(R6年台風第10号)

<全国>
総数【16名】(のべ43人・日)
リエゾン 6名
JETT 10名

<うち中部管内>
総数【2名】(のべ14人・日)
リエゾン 2名

愛知県
総数【2名】(のべ5人・日)
リエゾン 2名




蒲郡市(愛知県)【2名】
リエゾン 2名

● 派遣中市町村
○ 派遣終了市町村

※本日、JETTは中部・九州のほか6名派遣(島根県内4名、兵庫県内2名)

九州地整TEC-FORCEの活動状況(R6年台風第10号)



<全国>
総数【16名】(のべ43人・日)
リエゾン 6名
JETT 10名
<うち九州管内>
総数【8名】(のべ18人・日)
リエゾン 4名
JETT 4名
宮崎県
総数【4名】(のべ8人・日)
リエゾン 2名
JETT 2名
鹿児島県
総数【2名】(のべ8人・日)
リエゾン 2名
熊本県
総数【2名】(のべ2人・日)
JETT 2名



熊本県庁【2名】
JETT 2名

宮崎県庁【4名】
リエゾン 2名
JETT 2名

鹿児島県庁【2名】
リエゾン 2名

 派遣中市町村
 派遣終了市町村

※本日、JETTは中部・九州のほか6名派遣(島根県内4名、兵庫県内2名)


中部地整災害対策車派遣状況(R6年台風第10号)

<全国>
・総数【4台】(のべ5台・日)
照明車 2台
Car-SAT 1台
排水ポンプパッケージ 1台

<うち中部管内>
・総数【3台】(のべ3台・日)
照明車 2台
Car-SAT 1台

<愛知県>
・総数【3台】(のべ3台・日)
照明車 2台
Car-SAT 1台

<凡例>
■：前進配備 (プッシュ型派遣)
□：自治体要請



①蒲郡市(愛知県)土砂災害現場【稼働中】
市町村：蒲郡市
場所：蒲郡市竹谷町大久古73
内訳：照明車 N=2台

①蒲郡市(愛知県)土砂災害現場【稼働中】
市町村：蒲郡市
場所：蒲郡市竹谷町大久古73
内訳：Car-SAT N=1台



四国地整災害対策車派遣状況(R6年台風第10号)

<全国>
 ・総数【4台】(のべ5台・日)
 照明車 2台
 Car-SAT 1台
 排水ポンプパッケージ 1台

<うち四国管内>
 ・総数【1台】(のべ2台・日)
 排水ポンプパッケージ 1台

<徳島県>
 ・総数【1台】(のべ2台・日)
 排水ポンプパッケージ 1台

<凡例>
■ 前進配備 (プッシュ型派遣)
■ 自治体要請



①加茂谷川樋門【待機中】
 市町村：阿南市(徳島県)加茂町
 場所：加茂谷川右岸
 内 訳：排水ポンプユニット N=1台