

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年9月5日

リコール届出番号	4562	リコール開始日	令和元年9月6日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 問い合わせ先：お客さま相談室 代表執行役社長兼最高経営責任者 西川 廣人 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	P T Cヒータハーネス		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	暖房を補助するP T Cヒータのハーネスにおいて、ハーネス電線径が不適切なため、P T Cヒータが最大出力で連続作動すると、発熱によりコネクタ端子が変形することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、端子部が高温になりコネクタが焼損し、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、P T Cヒータハーネスを対策品に交換する。また、コネクタ端子部を点検し、変色などが認められた場合はP T Cヒータを新品に交換する。なお、P T Cヒータの交換部品が無い場合は、準備ができるまで、一時的に機能停止の処置をする。		
不具合件数	8件	事故の有無	火災5件（部分焼損4件）
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4562のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	LDF-VW6E26	「NV350 キャラバン」	VW6E26-000005～VW6E26-108899 平成24年6月16日～平成31年2月12日	18,072	寒冷地仕様車および4WDディーゼルエンジンのチェアキャブ車
	LDF-VW2E26		VW2E26-000007～VW2E26-111628 平成24年6月21日～平成31年2月12日	2,307	
	LDF-CW8E26		CW8E26-000005～CW8E26-101834 平成24年6月27日～平成31年2月12日	7,135	
	LDF-CW4E26		CW4E26-000034～CW4E26-100812 平成24年8月7日～平成31年2月5日	341	
	LDF-DW4E26		DW4E26-000003～DW4E26-100187 平成24年11月21日～平成31年1月31日	244	
いすゞ	LDF-JVW6E26	「コモ」	VW6E26-800004～VW6E26-810070 平成24年8月6日～平成31年1月9日	282	
	LDF-JVW2E26		VW2E26-800050～VW2E26-810082 平成24年10月16日～平成31年1月21日	52	
	LDF-JCW8E26		CW8E26-800001～CW8E26-810002 平成24年8月24日～平成30年11月30日	48	
	LDF-JCW4E26		CW4E26-800003～CW4E26-810002 平成24年9月6日～平成30年5月29日	4	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
	(計9型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年6月16日～平成31年2月12日	(計28,485台)	