

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年3月8日

リコール届出番号	4906	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	株式会社 N I C H I J O 代表取締役 鈴木 隆好		問い合わせ先：品質保証部 TEL 011-681-3136
不具合の部位（部品名）	有害ガス等の発散防止装置（尿素ホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ロータリ除雪車の尿素SCR装置において、尿素ホースの配策指示が不適切なため、排気管等の高温部に接触するものがある。そのため、ホースが破損し、尿素が漏れることにより、尿素SCR装置が正常に作動しなくなり、保安基準第31条の基準（有害なガス等の発散防止装置）に適合しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、尿素ホース固定用金具を追加したブラケットに交換し、クランプで固定する。 なお、当該ホースを点検し、損傷している場合は新品に交換する。		
不具合件数	4 件	事故の有無	無 し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者 : 自動車使用者に直接通知する。 ・自動車特定整備事業者等 : 全使用者を把握しているため、周知させるための措置はとらない。 ・改善実施済車は、ホース固定用金具の取付で判断できるため特別な識別表示は行わない。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッセキ	YDS-R03F	「HTR308A」	R03F-0002～ R03F-0207 平成30年5月29日～令和3年1月30日	195台	
	(計 1 型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年5月29日～令和3年1月30日	(計195台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。