

連絡先:自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL :03-5253-8111 内線42361

アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和3年5月18日

リコール届出番号	外-3216	リコール開始日	令和3年5月18日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役 マッツ・リンドストレーム	生産国:イタリア 製作者名:DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. 問い合わせ先:ドゥカティジャパンお客様相談窓口 電話:0120-030-292	
不具合の部位(部品名)	サイドスタンド固定ブラケット		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドスタンド固定ブラケットにおいて、耐久性が不足しているため、ブラケット部の変形もしくは破損することがある。そのため、サイドスタンドを掛けて停車中にブラケット部が変形し車両が倒れるおそれがある。また、ブラケットが破断することでサイドスタンドが脱落すると、走行中にサイドスタンドスイッチの配線が引っ張られて損傷し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、サイドスタンド固定ブラケット並びにサイドスタンドアームとスプリングプレートを対策品に交換する。なお、サイドスタンドスイッチの配線が損傷している場合は、新品と交換する。		
不 具 合 件 数	18 件	事故の有無	0 件
発 見 の 動 機	本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・ 使用者:ダイレクトメールにて通知する。・ 自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。・ 改善実施済車には、フレームヘッド左側に外-3216 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	EBL-GA01	XDiavel	ZDMGA01JAGB002055~ZDMGA01JAHB007959 平成28年3月23日~平成29年6月30日	122台	
		XDiavel S	ZDMGA01JAGB001886~ZDMGA01JAHB006417 平成28年3月23日~平成28年11月21日	221台	
	(計1型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) ZDMGA01JAGB001886~ZDMGA01JAHB007959 平成28年3月23日~平成29年6月30日	(計343台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。