

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和 03 年 09 月 30 日

リコール届出番号	外-3298	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：イタリア共和国 製作者名：FCA Italy S.p.A. 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-130-595 ホームページ： http://www.fcagroup.jp	
不具合の部位(部品名)	前照灯洗浄器(ヘッドライトウォッシャーゴムホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ヘッドライトウォッシャーゴムホースにおいて、製造管理が不適切なため、ゴムホースの接続部の強度が不足しているものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ゴムホースの強度が低下することにより、保持力が保てなくなり、当該接続部からヘッドライトウォッシャー液が漏れ、最悪の場合、接続部からホースが抜けることで、ヘッドライトウォッシャー液が噴射できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヘッドライトウォッシャーゴムホースの接続部に、固定バンドを装着する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクト メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社ホームページに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アバルト	3BA-31214T	「595」	ZFA3120000JE85764～ZFABF13HXMJF21400 令和03年04月19日～令和03年06月18日	480台	ハッチバック
		「595C」	ZFA3120000JE88774～ZFABF12HXMJF22290 令和03年04月19日～令和03年06月18日	74台	キャンバストップ
	(1型式)	(2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和03年04月19日～令和03年06月18日	(計554台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。