

連絡先 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42361  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年10月28日

リコール届出番号	5031	リコール開始日	令和3年10月29日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	原動機（ターボチャージャ給油パイプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック用エンジンにおいて、ターボチャージャのタービンインペラの二次共振時の最大応力部に微小空孔が存在した場合に、微小空孔を起点とした疲労破壊によりタービンインペラが破損して異音、白煙排出、出力不足等が発生し、エンジン警告灯が点灯することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ターボチャージャに異常振動が発生し、ターボチャージャ給油パイプが疲労により亀裂してオイルが漏れ、高温部に付着して火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、給油パイプ、給水パイプおよびパイプ固定用ブラケットを対策品に交換する。 なお、上記原因によりタービンインペラが破損した場合には、ターボチャージャを無償で交換する。		
不具合件数	274件	事故の有無	火災17件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。</li> <li>・自動車特定整備事業者等：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・弊社のインターネットホームページに掲載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LKG-CVR77A QKG-CVR77A	「ギガ」	CVR77A-7000004～CVR77A-7000195 平成22年7月22日～平成28年4月7日	189	
	LKG-CXE77A QKG-CXE77A		CXE77A-7000001～CXE77A-7000431 平成22年9月6日～平成28年3月16日	402	
	LKG-CXG77A QKG-CXG77A		CXG77A-7000001～CXG77A-7000125 平成22年11月8日～平成27年10月17日	93	
	LKG-CXG77AT QKG-CXG77AT		CXG77AT-7000001～CXG77AT-7000009 平成22年11月3日～平成27年8月3日	9	
	LKG-CXM77A QKG-CXM77A		CXM77A-7000001～CXM77A-7000070 平成22年11月15日～平成27年10月15日	67	
	LKG-CXM77AT QKG-CXM77AT		CXM77AT-7000002～CXM77AT-7000217 平成22年7月28日～平成28年3月10日	212	
	LKG-CXY77AJ QKG-CXY77AJ		CXY77AJ-7000003～CXY77AJ-7000284 平成22年7月26日～平成27年11月16日	272	
	LKG-CXZ77AT QKG-CXZ77AT		CXZ77AT-7000005～CXZ77AT-7012039 平成22年6月3日～平成29年3月31日	11,635	
	LKG-CYE77AM QKG-CYE77AM		CYE77AM-7000001～CYE77AM-7000310 平成22年7月30日～平成28年4月5日	303	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	LKG-CYE77AZ QKG-CYE77AZ	「ギガ」	CYE77AZ-7000002～CYE77AZ-7000156 平成22年9月14日～平成27年11月23日	147	
	LKG-CYG77AM QKG-CYG77AM		CYG77AM-7000003～CYG77AM-7000771 平成22年6月21日～平成28年4月26日	753	
	LKG-CYH77A QKG-CYH77A		CYH77A-7000003～CYH77A-7000444 平成22年7月8日～平成27年12月8日	407	
	LKG-CYJ77A LKG-CYJ77AA QKG-CYJ77A QKG-CYJ77AA		CYJ77A-7000011～CYJ77A-7014349 平成22年6月18日～平成28年1月7日	11,080	
	LKG-CYJ77AL QKG-CYJ77AL		CYJ77AL-7000002～CYJ77AL-7000048 平成22年10月6日～平成27年7月7日	31	
	LKG-CYJ77AZ QKG-CYJ77AZ		CYJ77AZ-7000002～CYJ77AZ-7000112 平成22年9月13日～平成27年10月28日	88	
	LKG-CYL77A LKG-CYL77AA QKG-CYL77A QKG-CYL77AA		CYL77A-7000007～CYL77A-7007717 平成22年5月27日～平成28年5月23日	5,826	
	LKG-CYL77AM QKG-CYL77AM		CYL77AM-7000003～CYL77AM-7000528 平成22年7月21日～平成27年12月1日	481	
	LKG-CYL77AZ QKG-CYL77AZ		CYL77AZ-7000002～CYL77AZ-7000188 平成22年7月30日～平成27年11月6日	166	
	LKG-CYM77A QKG-CYM77A		CYM77A-7000002～CYM77A-7000594 平成22年7月20日～平成27年12月19日	461	
	LKG-CYM77AM QKG-CYM77AM		CYM77AM-7000004～CYM77AM-7000579 平成22年7月29日～平成27年11月14日	540	
	LKG-CYM77AZ QKG-CYM77AZ		CYM77AZ-7000001～CYM77AZ-7000012 平成22年10月26日～平成27年8月29日	11	
	LKG-CYY77A QKG-CYY77A		CYY77A-7000002～CYY77A-7000565 平成22年8月3日～平成27年12月16日	437	
	LKG-CYY77AJ QKG-CYY77AJ		CYY77AJ-7000002～CYY77AJ-7000162 平成22年9月28日～平成27年10月24日	149	
	LKG-CYY77AY QKG-CYY77AY		CYY77AY-7000001～CYY77AY-7001369 平成22年7月28日～平成28年5月25日	1,308	
	LKG-CYY77AZ QKG-CYY77AZ		CYY77AZ-7000003～CYY77AZ-7000037 平成23年6月4日～平成27年9月23日	30	
	LKG-CYZ77A QKG-CYZ77A		CYZ77A-7000001～CYZ77A-7000924 平成22年6月10日～平成27年12月18日	734	
	LKG-CYZ77AJ QKG-CYZ77AJ		CYZ77AJ-7000001～CYZ77AJ-7000220 平成22年7月31日～平成27年11月13日	213	
	LKG-CYZ77AM QKG-CYZ77AM		CYZ77AM-7000003～CYZ77AM-7001654 平成22年6月10日～平成27年11月30日	1,429	
	LDG-CYZ77AMQ QDG-CYZ77AMQ		CYZ77AMQ-7000002～CYZ77AMQ-7000062 平成22年8月30日～平成27年10月9日	36	
LDG-CYZ77AV QDG-CYZ77AV	CYZ77AV-7000003～CYZ77AV-7000070 平成22年8月28日～平成28年3月15日	43			
LKG-EXD77AD QKG-EXD77AD	EXD77AD-7000004～EXD77AD-7000327 平成22年10月29日～平成28年4月11日	186			
LKG-EXD77AG QKG-EXD77AG	EXD77AG-7000003～EXD77AG-7000340 平成22年10月20日～平成28年4月19日	247			
LKG-EXD77AL QKG-EXD77AL	EXD77AL-7000004～EXD77AL-7000023 平成23年6月2日～平成27年10月6日	15			
	(計70型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年5月27日～平成29年3月31日	(計38,000台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。