

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年2月13日

リコール届出番号	3303	リコール開始日	平成26年2月14日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	原動機（インタークーラーホースクランプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルターボエンジン搭載車において、スロットルチャンバーに接続しているインタークーラーホース用クランプの締結力が不足しているものがあり、そのまま使用を続けると、エンジンの揺動等により当該ホースが抜けて加速不良となり、最悪の場合、エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ホースのクランプを対策品と交換する。		
不具合件数	67件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3303のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	LDF-VW2E26	「NV350 キャラバン」	VW2E26-000002～VW2E26-008837 平成24年6月16日～平成25年10月28日	8,794	
	LDF-VW6E26		VW6E26-000002～VW6E26-006461 平成24年6月16日～平成25年10月19日	6,443	
	LDF-CW8E26		CW8E26-000001～CW8E26-001754 平成24年6月27日～平成25年10月19日	1,750	
	LDF-CW4E26		CW4E26-000005～CW4E26-000926 平成24年6月26日～平成25年10月18日	917	
	LDF-DW4E26		DW4E26-000003～DW4E26-000113 平成24年12月4日～平成25年10月18日	108	
いすゞ	LDF-JVW2E26	「コモ」	VW2E26-800001～VW2E26-800219 平成24年8月6日～平成25年10月17日	219	
	LDF-JVW6E26		VW6E26-800001～VW6E26-800184 平成24年8月6日～平成25年10月18日	184	
	LDF-JCW8E26		CW8E26-800001～CW8E26-800013 平成24年8月24日～平成25年10月3日	13	
	LDF-JCW4E26		CW4E26-800001～CW4E26-800023 平成24年8月24日～平成25年10月4日	23	
	LDF-JDW4E26		DW4E26-800001 平成25年8月19日	1	
	(計10型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年6月16日～平成25年10月28日	(計18,452台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。