

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年12月11日

リコール届出番号	3485	リコール開始日	平成26年12月12日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	後写鏡（ドアミラー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ドアミラーにおいて、鏡面部の接着力が不足しているため、使用過程における紫外線の影響等により、接着力が低下して接着面が剥離するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、鏡面部が脱落して、後方の交通状況等が確認できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ドアミラーの鏡面一式を対策品と交換する。		
不具合件数	249件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3485のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-E12	「ノート」	E12-000001～E12-145457 平成24年7月25日～平成25年8月9日	109,719	ヒータ付 ドアミラー 装着車を 除く
ニッサン MT	DBA-K13	「マーチ」	K13-000023～K13-045182 平成22年6月25日～平成26年4月15日	43,325	
			K13-300001～K13-373310 平成22年6月24日～平成26年4月14日	68,433	
			K13-700001～K13-720244 平成24年4月25日～平成25年9月17日	19,614	
	DBA-N17	「ラティオ」	N17-000060～N17-010452 平成24年9月25日～平成26年3月20日	10,116	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年6月24日～平成26年4月15日	(計251,207台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。