

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年3月29日

リコール届出番号	4235	リコール開始日	平成30年3月30日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	原動機（オイルホース）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジンのバキュームポンプにおいて、オイルホースの耐久性が不足しているため、オイルの圧力変動による変形が繰り返されて当該ホースに亀裂が生じるものがある。そのため、エンジンオイルが漏れて警告灯が点灯し、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合、エンジンが潤滑不良となり、走行中にエンジンが停止するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該バキュームポンプのオイルホースを対策品と交換する。		
不具合件数	77件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4235のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	LDF-VW2E26	「NV350キャラバン」	VW2E26-000018～VW2E26-018626 平成24年6月16日～平成27年5月20日	18,023	
	LDF-VW6E26		VW6E26-000011～VW6E26-013459 平成24年6月16日～平成27年5月21日	13,288	
	LDF-CW4E26		CW4E26-000007～CW4E26-001902 平成24年6月26日～平成27年5月20日	1,835	
	LDF-CW8E26		CW8E26-000008～CW8E26-004104 平成24年6月27日～平成27年5月20日	4,064	
	LDF-DW4E26		DW4E26-000005～DW4E26-000358 平成24年11月21日～平成27年4月23日	325	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
いすゞ	LDF-JVW2E26	「コモ」	VW2E26-800001～VW2E26-800484 平成24年8月6日～平成27年5月15日	484	
	LDF-JVW6E26		VW6E26-800001～VW6E26-800386 平成24年8月6日～平成27年5月19日	386	
	LDF-JCW4E26		CW4E26-800001～CW4E26-800049 平成24年8月24日～平成27年4月22日	49	
	LDF-JCW8E26		CW8E26-800001～CW8E26-800049 平成24年8月24日～平成27年5月19日	49	
	LDF-JDW4E26		DW4E26-800001～DW4E26-800005 平成25年8月19日～平成26年10月13日	5	
	(計 10 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年6月16日～平成27年5月21日	(計 38,508 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。