

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL：03-5253-8111 内線42361

アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：令和4年5月19日

リコール届出番号	外-3403	リコール開始日	令和4年5月19日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲングループ ジャパン株式会社 代表取締役 マティアス シェーパース	製作国：英国 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797	
不具合の部位（部品名）	座席（ベースフレーム）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席のスライド式シートレールにおいて、レールのアライメントが不整合な状態で取付けられ、座席固定溝の位置が僅かにずれているため、座席が確実に固定されていないものがある。そのため、衝突時に座席が動き、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。また、当該レール後端にストッパーが取付けられていないものがあり、座席を最後位置に移動した場合、カーペットを傷付けることがある。		
改善措置の内容	全車両、後席シートレールの取付けを修正しアライメントを整え、座席固定溝を適切な位置に修正する。また、当該レール後端のストッパーを点検し、取付けられていない場合は取付け、カーペットに傷が付いている場合は修理を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>・ 使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問等により通知する。</li><li>・ 自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li><li>・ 弊社インターネットホームページに掲載する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	7BA-BADCU	ベンテイガ V8	SJAAL14V1MC032999～SJAAL14V5NC012921 令和2年9月9日～令和4年3月4日	236	
	7LA-BADCB	ベンテイガ PHEV	SJAA414V5MC038270～SJAA414V2NC011948 令和3年9月14日～令和4年1月27日	22	
	7BA-BADDB	ベンテイガ W12 Speed	SJAAN14V8MC036543～SJAAN14V4NC011401 令和3年4月21日～令和4年1月17日	32	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年9月9日～令和4年3月4日	(計290台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。